

## Touareg r5 Springt im warmen zustand nicht an

**Beitrag von „Jörg123“ vom 26. November 2014 um 15:08**

Hallo

Mein Touareg Springt im warmen zustandt nicht an .

In der Werkstatt wurde ein neuer Zylinder eingebaut da die pumpe Düsen sich eingearbeitet hatt, die pupe Düse wurden alle 5 mit neuen dichtungsatz ausgestatte

wenn er anspringt läuft er tadellos schön rund

Startet man ihn im Kalten zustand springt er an wenn man ihn 5 min laufen last und dann ausstellt und wieder starten will orgelt er und orgelt er und springt nicht an

Steuerzeiten stimmen wurde überprüft .

Im Motorsteuergerät steht immer wieder Nockenwellen sensor obwohl die steuerzeiten Stimmen und ein neuer sensor verbaut wurde .

weiss nicht mehr weiter bitte dringt um hilfe

Gruss :Jörg

---

**Beitrag von „Jörg123“ vom 18. Dezember 2014 um 06:58**

Hallo

Werkstatt hat den fehler gefunden Steuerzeiten stimmten nicht, da Zahrräder abgenutzt waren sie wurden ersetzt und nun läuft er wieder super

---

**Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Dezember 2014 um 10:27**

Hallo Jörg123,

danke für die Rückmeldung 🙏

Grüße von Stephan 😊