

V10 - ruckelt im Teillastbereich

Beitrag von „litzev10“ vom 1. Dezember 2014 um 10:36

Guten Morgen

ich bin Thomas aus Nienburg an der Weser. Bin 46. Und von Beruf Selbständiger Tischler. Habe mich hier heute angemeldet. Tolle Idee und Seite.

ich habe da mal ein Problem. Habe mir einen 2004er V10 5,0 Touareg gekauft. Tolles Auto. Jedoch ruckelt er im Teillastbereich sehr stark. Mal mehr und mal weniger und manchmal garnicht.

Kann mir jemand was dazu sagen.?? Wär super.

Danke im Vorraus und LG

Beitrag von „Franks“ vom 1. Dezember 2014 um 14:55

Hallo litzev10

bei deinem Problem kann ich nicht helfen, ich habe aber mal deinen Beitrag ins richtige Unterforum verschoben und die Überschrift etwas aussagekräftiger gestaltet

Gruß

frank

Beitrag von „litzev10“ vom 1. Dezember 2014 um 17:07

[Zitat von Franks](#)

Hallo litzev10

bei deinem Problem kann ich nicht helfen, ich habe aber mal deinen Beitrag ins richtige Unterforum verschoben und die Überschrift etwas aussagekräftiger gestaltet

Gruß

frank

Hi

Jo Danke

Lg Thomas

Beitrag von „Husky“ vom 2. Dezember 2014 um 18:13

Hallo Thomas,

habe genau den gleichen wie Du... Hast Du schon mal Fehler ausgelesen (oder auslesen lassen)? Wieviel km ist deiner gelaufen?

Ich vermute, du findest im Fehlerprotokoll eine Anzeige "elektrischer Fehler PDE Zylinder 2 , sporadisch" oder so ähnlich.

Das trat bei mir bei 180000km auf. Habe den Stecker an der Leitung zur PDE nachgelötet, seither ist Ruhe.

Mit diesen Kabelbäumen hatte VW Riesenprobleme (massig Ausfälle).

Wünsch Dir viel Glück mit dem Wagen.

Franz