

Hinterachse Rubbelt wenn er Kalt ist

Beitrag von „kafka111“ vom 8. Dezember 2014 um 18:47

Hallo

Ich fahre seit 1 Jahr ein Touareg 7l bj 2007 und hatte noch nie Probleme. Nun war ich übers Wochenende unterwegs von Hamburg nach Ulm war auch alles soweit ok bis ich am nächsten Tag wieder los gefahren bin um zum Weihnachtsmarkt zu fahren und das mit 5 Personen.

Als ich nun auf der Landstraße langsam Gas gegeben habe rubbelte es an der Hinterachse als wenn ich ein Platten hätte aber als ich ausstieg um nachzusehen war nichts zu finden also fuhr ich weiter, ich dachte nun das es an der Straße liegt aber dem war auch nicht so und als ich ca 100 km/h erreicht hatte war es mehr ein brummendes Geräusch.

Leider scheint es zu sein das es jetzt jedes mal auftaucht wenn er kalt ist und nach einiger Zeit ca 3-5 Minuten ist es weg.

Weiß einer zufällig was das sein könnte zum Beispiel Kardanwelle Hardyscheibe oder anderweitig. Freue mich über jede helfende Antwort.

Gruß Michael

Beitrag von „m5_proppi“ vom 8. Dezember 2014 um 19:54

Sind deine Reifen zwischen Vorder und Hinterachse stark unterschiedlich abgefahren?

Habe hier schon mal von ähnlichen Problemen gelesen und das war die simple, aber nervende Ursache 😊

Beitrag von „kafka111“ vom 8. Dezember 2014 um 20:27

Hallo

Nein die Reifen sind ganz neu, alle 4.

Gruß

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Dezember 2014 um 21:12

Hast du dir schon mal dein Mittellager an der Kardanwelle angesehen? Wobei es dann eigentlich immer sein müsste, das sollte dann nichts mit der Temperatur zu tun haben.

Sonst würde ich mir mal das Verteilergetriebe ansehen, ev. mal das Öl wechseln. Welchen km-Stand hat denn dein Wagen?

MfG

Hannes

Beitrag von „kafka111“ vom 9. Dezember 2014 um 09:47

Meiner hat jetzt 155555 tkm genau runter.

Ich habe gerade gesehen ich habe noch Garantie ich werde mal gleich nach VW fahren.

Gruß

Beitrag von „kafka111“ vom 9. Dezember 2014 um 16:34

Hallo

So Auto ist in der Werkstatt wenn ich weiß was es ist werde ich mich wieder melden.
Trotzdem nochmals vielen dank für die Antworten.

Gruß Michael

Beitrag von „Hannes H.“ vom 9. Dezember 2014 um 20:49

Na ich bin mal gespannt, was die raus finden, hoffe der Schaden ist dann auch mit der Garantie abgedeckt. 155tkm sind eigentlich nicht viel, für so einen Wagen.

MfG

Hannes

Beitrag von „kafka111“ vom 11. Dezember 2014 um 19:13

Hallo

So nun war mein Touareg in der Werkstatt und die haben alles an der Hinterachse überprüft und nichts gefunden was ich sehr merkwürdig finde, aber nun gut muss ich erst mal mit Leben. Leider ist dabei was anderes zum Vorschein gekommen.

Der Auspuff Krümmer muss neu mit Dichtung sowie der Ventildeckel und Dichtung wobei dann endlich der Diesel Gestank im Stehen im Fahrzeuginnenraum Vergangenheit ist.

Mich würde noch interessieren ob ihr auch ca 320,-€ für Öl wechseln Bezahlt mit Filter?

Gruß Michael