

# Feine Vibrationen

**Beitrag von „Paternioner“ vom 19. Dezember 2014 um 19:56**

63 000 km, V6, 204 PS, Bj. 2011

Mein Problem ist, das im Lenkrad und Gaspedal deutlich spürbare Fein-Vibrationen sind. Nein, kein Wuchtfehler etc. sondern ganz feine Vibrationen. Sie sind sofort weg, wenn ich während der Fahrt auf N gehe, bzw. dann wieder sofort da beim Einkuppeln.

Aber nicht immer! Meistens ab Gang 6, und ab 60-70 kmh. Bei über 120 etc. tritt es nicht mehr auf. Die Vibrationen sind nicht im Wählhebel etc. zu spüren. Die Leute der Werkstatt haben bei der 60er Inspektion natürlich nichts festgestellt. Weiss irgend jemand was ich meine? Mich macht da noch verrückt!!\*g

---

**Beitrag von „coala“ vom 20. Dezember 2014 um 15:38**

Servus,

hast du denn schon mal eine Vergleichsfahrt mit einem anderen Fahrzeug gemacht? Es ist natürlich nicht möglich, das bei deinem Fahrzeug zu beurteilen, wenn man selber nicht gefahren ist, aber ich kann dir sagen, dass der 7P als V6TDI mehr (Motor)Vibrationen am Lenkrad spüren lässt, als der Vorgänger (7L). Beim Facelift, welches im Herbst auf den Markt kam, ist das hingegen wieder verbessert worden, hier ist - insbesondere im Leerlauf/im Stand - am Lenkrad praktisch gar nicht mehr zu spüren, dass der Motor überhaupt läuft.

Probiere doch einfach mal einen anderen T, ob das dort ähnlich zu spüren ist.

Grüße  
Robert