

# **2006er Kong CT2 Stellmotoren treiben mich in den Wahnsinn, bitte helft mir...**

**Beitrag von „Lars66“ vom 21. Dezember 2014 um 21:27**

Hallo,

seit einigen Wochen besitze ich ja einen schönen 2006er Kong, V6 TDI, 155tkm, u.a. Climatronic 2. Seit gestern Mittag habe ich das "große" Problem, dass anscheinend die Stellmotoren im Cockpit der diversen Klappen ein Eigenleben führen. Es gestaltet sich so, egal welche Einstellung ich vornehme, die Klappen fangen nach 1-2 Minuten zu klacken/knarzen/klappen, bei Kurzfahrten in der Stadt unerträglich, hört sich an, wie eine Mäusefamilie mit Schlagzeug und Reibeisen, mach mich wirklich wahnsinnig, in 5 Tagen soll es in die Berge gehen, so eigentlich unfahrbar. Ach ja, egal welche CT2 Einstellung, ob Auto, Umluft oder man. Bedienung und auch Eco, alles führt über kurz oder lang zu den Geräuschen, sind auch nicht rhythmisch, alles was klackern kann klackert in einem wilden Durcheinander. Wenn jemand eine Idee hat, immer her damit, so werde ich über kurz oder lan wahnsinnig!

Bei Golf und Passat etc. lassen sich wohl die Stellmotoren auf "Nullstellung" kalibrieren/reseten, geht das bei einem Touareg auch?

Viele Grüße und vielen Dank  
Lars

---

**Beitrag von „coala“ vom 21. Dezember 2014 um 21:38**

Servus,

in kurzen Worten: Da hilft nur der Austausch der Stellmotoren.

Grüße  
Robert

---

**Beitrag von „Lars66“ vom 21. Dezember 2014 um 21:58**

...tja, ist das etwas, was man(n) selber machen kann, schraube sonst an meinen alten Citroen und Volvos rum, über wieviel Stellmotoren reden wir?

Viele Grüsse  
Lars

---

### **Beitrag von „coala“ vom 21. Dezember 2014 um 22:16**

Servus,

bei der Zwei-Zonen-Climatronic sind es 7 Stellmotoren, wobei nur 5 (die Temperaturklappen sind ausgenommen) für die Knarzerei verantwortlich sind. Es ist nicht direkt eine schöne Arbeit, da solltest du schon mal nen halben Tag einplanen 😊 Ob man das selber machen will, hängt letztlich von der persönlichen Leidenschaft ab.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 24. Dezember 2014 um 00:01**

#### [Zitat von Lars66](#)

Bei Golf und Passat etc. lassen sich wohl die Stellmotoren auf "Nullstellung" kalibrieren/reseten, geht das bei einem Touareg auch?

Viele Grüsse und vielen Dank  
Lars

Hier hätte ich etwas für die Grundeinstellung.  
Nur ob das hilft ist fraglich.

mit VCDS  
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen  
STG Messwertblöcke -> Funktion 08

Messwertgruppe 001

Gehe zu Grundeinstellung

Die Grundeinstellung dauert ca. 25-30 Sekunden.