

Schalter geht nicht für ESP Wagenhebermodus Fahrwerkeinstellung

Beitrag von „seekingdanger“ vom 4. Februar 2015 um 14:32

Hallo Zusammen,

mein Dicker ist von 12/04 und hatte bislang kein Problem mit dem Luftfahrwerk. 😊👍

Nun habe ich festgestellt, dass der Schalter, mit dem man das ESP ab-, den Wagenhebermodus ein-

und das Fahrwerk (SPPRT - COMFORT - NORMAL) einstellen kann nicht mehr funktioniert. 😞

ESP kann ich nicht mehr ausschalten, Wagenhebermodus kann ich nicht einschalten.

Der Schalter ist auch nicht mehr beleuchtet und liegt in der Mittelkonsole mittig zwischen den beiden

Drehknöpfen.

Eine Fehlermeldung habe ich nicht.

Woran kann das liegen ? Hat der Schalter eine Extra-Sicherung, wo bzw welche Nr ?

Kann mir jemand helfen ? 😞

Gruß

Marcus

Beitrag von „Humvee“ vom 4. Februar 2015 um 15:48

Hört sich an als wäre da ein Stecker abgegangen.

Ich würde mal die Mittelkonsole zerlegen und nachsehen