

Ölverlust beim V10, --> Qualm im Innenraum ! HILFE !

Beitrag von „DownhillVW“ vom 21. März 2015 um 10:10

Hallo Touareg Freunde, bin neu hier,

habe meinen Dicken vor einigen Tagen erst gekauft (V10 - 2006 - 178tkm) und war sehr sehr zufrieden.

Aber nachdem ich ca. 40 km gefahren bin (2 Tage nach dem Kauf), roch es im Innenraum sehr stark nach Abgase bzw. verbranntem Öl. Kurz danach füllte sich der Innenraum mit diesem Rauch und es kam auf der Beifahrerseite im Motorbereich ebenfalls zur starken Rauchbildung. Dies passiert nur wenn der Motor richtig heiß gelaufen ist und auch nur gewissen Abständen.

Habe gesehen dass der Querlenker voller Öl ist, aber es tropft noch nicht auf den Boden. Könnte es sein, dass das Öl auf den Krümmer tropft, verbrennt und der Qualm dann so in den Innenraum gelangt?

Meine Frage : Woher läuft das Öl aus !? 😞 Turbo ??? oder irgendeine Pumpe ?? bitte um Hilfe !

Gibt es eig eine Lösung auch OHNE Motorausbau ?? 😊

ich bin am verzweifeln...

Danke im voraus

LG Chris

Beitrag von „coala“ vom 21. März 2015 um 10:19

Servus Chris,

habe das mal in den passenden Bereich verschoben. Eventuell handelt es sich bei deinem Fahrzeug um das gleiche Problem wie hier: [KLICK](#) Sollte dies der Fall sein (bitte dann berichten), würde ich oder ein Kollege das später mit diesem Thema zusammenführen, dann bleibt das für alle übersichtlicher.

Grüße
Robert

Beitrag von „DownhillVW“ vom 21. März 2015 um 10:34

ja das könnte ähnlich sein, bin dennoch ratlos 😞

Übrigens : Diagnose habe ich bei VW machen lassen und ohne Motorausbau wollten die mir konkret nichts sagen... -.-