

ABS und Schleudergefahr erscheinen auf dem Bildschirm

Beitrag von „samson22“ vom 30. März 2015 um 13:36

Touareg V10 230ffDIA6A

2007-10-16

Modelljahr 2008

Hallo allerseits,

Die beiden o.g. Icons erscheinen als Fehler auf dem Bildschirm. Bisher 3 x. Bei langsamer Fahrt nach dem Rückwärtsfahren. Parallel zum Einschalten geht ein leichter Ruck durch das Fahrzeug. Nach meiner Meinung kommt es von hinten. Nach einigen Minuten verschwindet die Fehlermeldung vom Schirm. Es gibt keine Beeinträchtigung beim Fahren, auch keine Geräusche. Aber normal ist das nicht.

Wer hat eine Idee?

Grüße Samson22

Beitrag von „BadBunny“ vom 30. März 2015 um 14:45

Bei uns war einer der ABS Sensoren defekt. Er wurde ausgetauscht und das Problem war behoben.

Beitrag von „samson22“ vom 30. März 2015 um 14:49

[Zitat von BadBunny](#)

Bei uns war einer der ABS Sensoren defekt. Er wurde ausgetauscht und das Problem war behoben.

Dann werde ich mal zu den Freundlichen fahren, auslesen lassen und tauschen.

Danke vielmals Samson22

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. März 2015 um 15:55

Hier hilft nur den Fehlerspeicher auslesen, kann auch was anderes sein, aber genauere Aussagen kann man erst nach dem Fehlerprotokoll machen.

MfG

Hannes

Beitrag von „samson22“ vom 30. März 2015 um 16:05

[Zitat von Hannes H.](#)

Hier hilft nur den Fehlerspeicher auslesen, kann auch was anderes sein, aber genauere Aussagen kann man erst nach dem Fehlerprotokoll machen.

MfG

Hannes

Mach ich, ich hoffe es ist nichts Ernstes

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 30. März 2015 um 18:19

[Zitat von BadBunny](#)

Bei uns war einer der ABS Sensoren defekt. Er wurde ausgetauscht und das Problem war behoben.

Geändert von Sittingbull (30. Mar. 2015 um 15:32 Uhr) Grund: unsinniger Link entfernt !

Hallo Stephan,
die ist sein/ihr erster Beitrag.
Wo sollte es beim bösen Osterhäschen hingehen?

Gruß