

Fehler 18315, Datenbus Motor defekt sporadisch

Beitrag von „Husky“ vom 19. April 2015 um 19:16

Hallo Ihr, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben: Ich habe heute an meinem Dicken (V10, Bj.1004) die Klimaanlage befüllt, und danach eine allgemeine Fehlerabfrage gemacht.

Ich habe bei beiden MOrstersteuergeräten diesen Eintrag entdeckt: 18315 Datenbus Motor defekt, sporadisch.

Das Fahrzeug läuft einwandfrei, kann keine Auswirkungen feststellen.

Nach dem Löschen kommt der Fehler wieder. Alle Daten der MSG lassen sich aber auslesen.

Hat jemand eine Idee, was das sein kann?

Gruss FRanz

Beitrag von „Swen4“ vom 17. Januar 2016 um 17:05

Beimir auch aber es passiert nichts.... komisch hahah

Beitrag von „mark1“ vom 6. Februar 2016 um 21:04

sporadisch = nicht ständig,- also ein Wackelkontakt in der Busverbindung "Motor". Ich würde mal die Stecker prüfen...

Gruss

Mark