

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Humvee“ vom 7. Mai 2015 um 23:17

Hallo,

es gibt gute Neuigkeiten,

nach 2 monatiger Testphase kann ich nun die Lösung für das RFK Problem beim RNS 510 mit den Firmwareversionen ab 3xxx - 5238 anbieten.

Hierzu gibt es einen Fix speziell für den Touareg.

Grund dafür war, das ab FW 3xxx der RFK-Contoller nicht mehr für den Touareg unterstützt wurde.

Dieser Fix wird ganz einfach nach der Installation der FW3xxx - FW5238 installiert.

Die Datei beruht auf einer älteren FW und installiert nur den zuständigen Part für die RFK.

Also dieses Datei-Image genauso auf CD oder DVD brennen und installieren wie ein normales FW-Update.

Fix-Installation dauert max. 5 Minuten

Eure FW3xxx bis 5238 bleibt weiterhin mit allen Funktionen bestehen.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Mai 2015 um 06:26

Hallo Thomas!

Alle Achtung! Wie hast du das denn wieder geschafft?

MfG

Hannes

Beitrag von „leo1986“ vom 10. Mai 2015 um 10:57

Ja kann es bestätigen es läuft jetzt alles zu 100% mit dem rns mit der firmware 5238 und der rfk. nach der patch installation.

Beitrag von „Katsutoshi“ vom 15. Mai 2015 um 15:08

Hallo Thomas,
gibst du die Software auch raus ?
wäre super wenn meine RFK wieder läuft 😊
Gruß aus Köln

Beitrag von „neverforgetme“ vom 15. Mai 2015 um 18:06

Hallo
das ist ja super. Wo bekomme ich den Fix denn her ?
Viele Grüße
Norbert

Beitrag von „leo1986“ vom 15. Mai 2015 um 21:55

Habe euch pn´s gesendet.. viel erfolg..

Beitrag von „posiilgi“ vom 23. Mai 2015 um 08:36

Hallo,

Ich hätte auch Interesse an dem Fix.

gruß Christian

Beitrag von „Hannes H.“ vom 23. Mai 2015 um 08:38

Ich habe die Firmware nun seit 2,5 Wochen drauf, seither gab es nie mehr einen Ausfall der RFK. Danke nochmals an Thomas, ist echt spitze, damit hat man alle Features des Navis und keine Nachteile dazu! 🍷

MfG

Hannes

Beitrag von „leo1986“ vom 23. Mai 2015 um 16:56

[Zitat von posiilgi](#)

Hallo,

Ich hätte auch Interesse an dem Fix.

gruß Christian

Schau mal in deine PN´s...

Viel Spaß

Beitrag von „leo1986“ vom 27. Mai 2015 um 17:28

Bitte schreibt mal eure Erfahrungen, wenn ihr den fix installiert habt.

Damit wir mal ein Feedback haben. Danke.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 27. Mai 2015 um 19:57

Habe noch immer keinen einzigen Ausfall, sieht als wirklich perfekt aus!

MfG

Hannes

Beitrag von „Humvee“ vom 27. Mai 2015 um 21:12

Alle die diesen Fix von mir installiert haben,
haben mir per PN positiv Feedback gegeben.
Und das sind einige.

Beitrag von „leo1986“ vom 27. Mai 2015 um 21:18

Ja mir ja auch.. aber ich denke man sollte es ja auch den anderen schreiben bzw berichten..
oder??

Beitrag von „Humvee“ vom 27. Mai 2015 um 21:25

Warum,
steht alles im ersten Beitrag das es funktioniert.
Und wenn man sich damit auskennt was dieser Fix genau bewirkt,
dann funktioniert es zu 100%
Sonst würde ich es hier nicht veröffentlichen.

Beitrag von „leo1986“ vom 27. Mai 2015 um 21:27

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/20508-rns-510-problem-rfk-ab-firmware-3xxx-bis-5238-l%C3%B6sung/>

ist gut...

Beitrag von „nickchris8“ vom 27. Mai 2015 um 22:55

Hallo

Funktioniert Super, alles Perfekt großen Dank an humvee.

Ig

Chris

Beitrag von „neverforgetme“ vom 30. Mai 2015 um 07:56

Hat perfekt funktioniert, vielen Dank

Viele Grüße

Norbert

Beitrag von „Willi2“ vom 3. Juni 2015 um 16:07

Hallo

Ja funktioniert beides super gut Update 5238 und RFK-Fix.

Habe es am Wochenende gemacht incl. Navi V12 , aber es soll bald V13 rauskommen weiß schon jemand wann ?

Grüße

Oliver

Beitrag von „Humvee“ vom 3. Juni 2015 um 22:42

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/20508-rns-510-problem-rfk-ab-firmware-3xxx-bis-5238-l%C3%B6sung/>

Die Navigations-Software V13 sollte bereits beim 😊 zum offiziellen Erwerb zur Verfügung stehen.

Beitrag von „alexej_0“ vom 7. Juni 2015 um 23:29

Guten Abend

Ich fahre ein Touareg 3.0 TDI b.j ende 2008 mit rns510 fw26...etwas. Seit Gestern geht meine Radio nicht mehr: Schaltet ein aus stunden lang. In Foren habe gelesen, das ein update könnte helfen.

wo finde ich fw 5238?

Danke

MfG Alexej

Beitrag von „Thirty-Thirty“ vom 10. Juni 2015 um 20:11

Hallo zusammen,

ich würde mich auch gerne über eine PN freuen 🙏

Schön, dass es endlich eine Lösung gibt!

Viele Grüße, Andreas

Beitrag von „alexej_0“ vom 11. Juni 2015 um 11:25

Hallo zusammen

radio geht wieder, danke für Hilfe

Beitrag von „leo1986“ vom 11. Juni 2015 um 11:32

[Zitat von Thirty-Thirty](#)

Hallo zusammen,

ich würde mich auch gerne über eine PN freuen 🤖

Schön, dass es endlich eine Lösung gibt!

Viele Grüße, Andreas

Ist raus....

Beitrag von „Cheaker57“ vom 16. Juni 2015 um 17:19

würd mich auch super freuen wenn ich den fix bekommen könnte
🤖🤖🤖🤖🤖

Beitrag von „Reggi“ vom 21. Juni 2015 um 08:02

bitte bitte, auch haben wollen.....🤖 😊

LG

Jens

Beitrag von „juma“ vom 21. Juni 2015 um 11:16

Servus,

kleine Rückmeldung nach Installation:

Funktion top! Keine Aussetzer, kein Ruckeln. RFK problemfrei und zuverlässig. 🇩🇪👍

Was mir allerdings aufgefallen ist, ist der deutlich längere Systemstart. Mit dem alten Softwarestand war das System deutlich schneller "am Start". Der neue Startbildschirm wird relativ lange angezeigt.

Das ist jetzt nichts, was mich stört, aber zumindest dauert es länger bis man aus dem Kaltstart ein Bild hat um mal eben einen Anhänger anzukuppeln... 😊

Beitrag von „real-frag-man“ vom 12. Juli 2015 um 19:12

Moin Moin,

hätte auch gerne das Update für das RFK Problem 😊

Gruß und Dank im voraus

Andre

Beitrag von „posiilgi“ vom 14. Juli 2015 um 18:45

Ich habe den RFK Fix bei einem Freund installiert und er hatte seit dem keinerlei Ausfälle mehr zu beklagen...Danke dafür...

Allerdings hat sich bei mir mit der FW 5238 ein Problem aufgetan, was vorher mit FW 3810 nicht vorhanden war...Es tritt eigentlich fast immer auf, wenn man ein Päckchen einlegt, während die Navigation läuft...Das RNS schickt die Navianweisungen nicht an die MFA, wenn das Fahrzeug kurz (weniger als 15 min) aus war...alles andere wird aber an die MFA geschickt...Statt der Navianweisungen sind im entsprechenden Menüpunkt der MFA nur die Koordinaten zu sehen, genauso wie ohne aktive Navigation...Resete ich das RNS und starte die Navigation sind die Anweisungen wieder zu sehen...manchmal tritt das auch ab Start Navigation auf...

Das Titel von Radio/MDI/HDD Musik und der "Kompass" läuft würde ich den CAN Adapter ausschliessen...

Ist so etwas auch schon bei jemanden aufgetreten?

Gruß Christian

Beitrag von „Aschi“ vom 15. Juli 2015 um 22:47

Hallo Thomas

würdest du mich auch mit dem Fix beglücken?

Danke - Aschi

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Juli 2015 um 20:13

[Zitat von posiilgi](#)

Das Titel von Radio/MDI/HDD Musik und der "Kompass" läuft würde ich den CAN Adapter ausschliessen...

Ist so etwas auch schon bei jemanden aufgetreten?

Gruß Christian

Diese Probleme können auftreten da du ja über den CAN-Adapter die Daten an die MFA schickst.

Dadurch können Kommunikationsprobleme am CAN auftreten.

Beitrag von „posiilgi“ vom 18. Juli 2015 um 08:45

Hallo Thomas,

Das da Probleme auftreten können ist mir klar, auch mit der 3810 gab es mal Aussetzer...Diese allerdings in 40000km nur 3 mal und da ging keine Information an die MFA...Das was jetzt auftritt ist ja kein Kommunikationsabbruch...Das RNS schickt ja Navigationsdaten(Koordinaten) an die MFA, die mir auch angezeigt werden, allerdings die falschen(Es sollten ja Anweisungen sein)...Das kann kein Problem des Can Adapters sein...Um es zu akzeptieren tritt es einfach zu oft auf und, wie gesagt, erst seit Installation der neuen FW...

Wenn ich die FW nochmal neu Lade und Brenne, lässt sie sich nochmal neu installieren, oder erkennt das RNS dann nur, das es die selbe Version ist und macht nix damit...?

Gruß Christian

Beitrag von „Humvee“ vom 19. Juli 2015 um 15:33

Es liegt am CAN Adapter, da wird eine Neuinstallation auch nichts verändern.

Wie oft das ganze auftritt ist extrem unterschiedlich und das Daten gesendet werden ist schon klar.

Aber von Zeit zu Zeit vermischt sich dann 1.6 mit 2.0 einfach ausgedrückt und dann geht nix.

Ist so wie mit dem RFK-Ausfall, hatte 2 Monate nix und dann wieder täglich bevor der Fix installiert war, egal welche 3xxx ich hatte.

Du kannst ja wieder auf die 3810 downgraden und hoffen das es nicht mehr oft auftritt.

Beitrag von „geniesser“ vom 31. August 2015 um 21:07

Hallo,

mein RNS510 (9/2009) hatte einen Festplattencrash. Austausch (gegen 128 GB SSD), neue Firmware 5238 (bis dato 12xx) , und - nach dem 2. Aussetzer der RFK - nun auch den Patch von Humvee.

Allerbesten Dank an Thomas, auch für eine ganz prompte Antwort und die aufmunternden Worte aus Erfahrung! Klappt alles vorzüglich. und das RNS ist nun auch noch etwas schneller.



Martin

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. August 2015 um 22:27

[Zitat von geniesser](#)

Austausch (gegen 128 GB SSD)

Klingt ja interessant, das RNS510 spricht die große SSD problemlos an, oder musste da noch ein Patch eingespielt werden?

MfG

Hannes

Beitrag von „geniesser“ vom 31. August 2015 um 23:50

Zitat von Hannes H.

Klingt ja interessant, das RNS510 spricht die große SSD problemlos an, oder musste da noch ein Patch eingespielt werden?

Hallo Hannes,

ja so scheint es: "HDD: Kapazität 59,50 GB - Frei: 59,50 GB". Die Firmware 5238 hat tatsächlich alles geregelt ... Ich war selbst erstaunt. Die 59,50 GB werden etwa der Hälfte der nutzbaren Gesamtkapazität entsprechen. Da ich die Angelegenheit rasch beheben wollte, habe ich mir nicht die Mühe gemacht, vor dem Einbau die SSD sinnvoller zu partitionieren, sondern habe die Vorgabe "Hälfte für die Karten, andere Hälfte für die Musik" der Firmware so akzeptiert. Habe trotzdem für meine Zwecke völlig ausreichend Platz für die MP3s (hatte vorher ja nur insgesamt 30 GB brutto).

Martin

Beitrag von „Wutzi05“ vom 5. September 2015 um 10:52

Hallo zusammen,

ich bin bald neu Touaregfahrer habe hier schon fleißig gestöbert. Das FW Update habe ich schon und würde mich sehr über den Bug Fix zum RFK Problem freuen 😊👍

LG aus Rhede

Peter

Zitat von Humvee

Hallo,

es gibt gute Neuigkeiten,

nach 2 monatiger Testphase kann ich nun die Lösung für das RFK Problem beim RNS 510 mit den Firmwareversionen ab 3xxx - 5238 anbieten.

Hierzu gibt es einen Fix speziell für den Touareg.

Grund dafür war, das ab FW 3xxx der RFK-Contoller nicht mehr für den Touareg unterstützt wurde.

Dieser Fix wird ganz einfach nach der Installation der FW3xxx - FW5238 installiert.

Die Datei beruht auf einer älteren FW und installiert nur den zuständigen Part für die RFK.

Also dieses Datei-Image genauso auf CD oder DVD brennen und installieren wie ein normales FW-Update.

Fix-Installation dauert max. 5 Minuten

Eure FW3xxx bis 5238 bleibt weiterhin mit allen Funktionen bestehen.

Alles anzeigen

Beitrag von „abeham“ vom 6. September 2015 um 22:51

Hallo,

würdet Ihr mir den Fix bitte auch zur Verfügung stellen. Im Voraus besten Dank !

Gruß aus Karlsruhe

Andreas

Beitrag von „ankaalra“ vom 8. September 2015 um 15:13

Habe ebenfalls das Problem mit meiner RFK nach dem Update auf 5238.

Touareg 7L6 Bj 2008.

Wo finde ich denn den besagten Fix, bzw kann ihn mir jemand zur Verfügung stellen.
Danke !!

Beitrag von „kb958291“ vom 19. Oktober 2015 um 09:07

Hallo zusammen,

ich würde mich auch gerne über eine PN mit dem Fix für das RFK Problem beim RNS 510 freuen... 🙏

Viele Grüße,

kb

Beitrag von „viktorw84“ vom 4. November 2015 um 15:47

Hallo. Wäre es möglich den Link zum Patch zu erhalten, da ich vom gleichen Problem betroffen bin nach 5238 update.
danke :-))

Beitrag von „addetto“ vom 5. Januar 2016 um 18:47

schade jetzt, hatte mich schon gefreut! wie alle anderen frage ich nach dem fix und wie ich ihn finde? grüsse !

Beitrag von „Humvee“ vom 5. Januar 2016 um 22:08

Ja alles per PN

Benutze aber auch die FW5238, ist wesentlich stabiler und hat mehr Funktionen als die 3810

Warum und wieso findest du auch in diesem PDF unter RNS510
[https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-l-\(7L\)](https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-l-(7L))

Beitrag von „Corvi“ vom 14. Januar 2016 um 21:01

Hallo,
kann mir auch jemand den link zum fix zukommen lassen?

Danke
Corvi

Beitrag von „Laufi“ vom 17. Januar 2016 um 15:29

Hallo Leute,

bin leider etwas verunsichert, deshalb meine Frage.

ich würde auch gerne in meinem Navi RNS 510 die FW aktualisieren. Das diesem Grund habe ich mir jede Menge Beiträg reingezogen.

Als erstes war ich beim:) um mir mein Hidden-Menü freischalten zu lassen. Die Leute hatten keine Ahnung was ich will, aber mit einer ausgedruckten Anleitung aus diesem Forum klappte es letztendlich.

Also, in meinem Navi steht " Delivery Part Nummer 7L6035680B" und SW-Version 1102.

Habe gelesen man muß nachschauen welche Version vom RNS510 es ist A,B, oder C, anders wo steht wieder es sei egal.

Ich habe den Eindruck manche Beiträge sind einfach zu alt oder längst überholt. Eine RFK habe ich nicht, ist dann Trotzdem die[h=2]FW 5238 für mich das Richtige?[/h]Danke für eure Hilfe im Voraus

Andreas

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Januar 2016 um 22:59

Ja die 5238 kannst du ohne Probleme verwenden.

Da du keine RFK hast, benötigst du nur diese FW und nicht den RFK-Fix zusätzlich.

Das kannst du alles auch hier in dem PDF nachlesen

[https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-l-\(7L\)](https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Touareg-l-(7L))

Beitrag von „Laufi“ vom 17. Januar 2016 um 23:54

Danke für die Antwort, das hilft mir sehr.

Die ganzen Kommentare über ältere bzw. veraltete Versionen hat mich total verunsichert.

Als müsste ich mir erst die Firmengeschichte von Microsoft begonnen mit dem alten DOS, über Windows 95 zu Windows 10 durchkauen um zum richtigen Ergebnis zu kommen.😗

Diese pdf sollte unter "EBA/ how to " abgelegt werden.

Gruß Andreas

Beitrag von „Humvee“ vom 18. Januar 2016 um 00:26

[Zitat von Laufi](#)

Diese pdf sollte unter "EBA/ how to " abgelegt werden.

Gruß Andreas

??????? 🙄🙄

Ist es ja

Beitrag von „Laufi“ vom 18. Januar 2016 um 12:35

Das ist so nicht ganz richtig, denn die Überschrift dieses Themas lautet [h=2]

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/20508-rns-510-problem-rfk-ab-firmware-3xxx-bis-5238-l%C3%B6sung/>

image not found or type unknown



VCDS Programmierung für den Touareg I (7L)[/h]

und nicht FW Update, was ich als sinnvoller erachten würde, denn genau so findet man den Beitrag nicht so einfach .

Vor allem ist die Beschreibung in eine PDF-Datei eingebunden, die wird auch nicht von der Suche eingeschlossen.

Andreas

Beitrag von „tg550“ vom 18. Januar 2016 um 12:53

Hallo!

Bitte auch Patch zukommen lassen.

Vielen Dank!

TG

Beitrag von „EX-DB“ vom 29. Januar 2016 um 20:07

Hallo an alle,

mein Name Cäsar und bin seit neuestem auch Touareg-Fahrer.

Auf meinem Navi war noch die V1 West installiert. Daher habe ich in Zusammenhang mit dem Kartenupdate auch gleich die FW5238 aufgespielt.

Leider geht jetzt die Rückfahrkameta nicht mehr.

Ich bin froh, dass ich hier gelandet bin und erfahren habe dass es eine Lösung dafür gibt.

Bitte schickt mir auch die Datei damit ich wieder die Rückfahkamera in Ordnung bringen kann.

Gruss

Beitrag von „EX-DB“ vom 4. Februar 2016 um 09:18

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/20508-rns-510-problem-rfk-ab-firmware-3xxx-bis-5238-l%C3%B6sung/>

Hallo Humvee,

kannst du mir bitte die Fix-Datei zukommen lassen?

Gruss

Beitrag von „vettex“ vom 8. Februar 2016 um 20:40

Hallo,

ich weiß nicht ob es 100%ig ins Thema passt, aber ich habe mir vor 3 Tagen die Firmware 5238 aufgespielt. Dabei habe ich ein Ladegerät an die Batterie gehangen. Gestern noch 20Km gefahren und heute die Batterie komplett leer.

Kann mir jemand weiter helfen wo der Fehler liegen könnte?

Viele Grüße

Stefan

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 8. Februar 2016 um 21:19

Wie viel Leistung hatt das ladegerät?

Beitrag von „vettex“ vom 8. Februar 2016 um 21:30

Das kann ich so nicht genau sagen.

noch ein paar Daten zum Fahrzeug. T1 Bj 2008 mit rns 510.

ich habe gelesen das vielleicht irgendein Gateway neu codiert werden muss?

Grüße Stefan

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 8. Februar 2016 um 21:46

Bei eingeschalteter Zündung werden u.u.mehr als 35Ah gezogen

Beitrag von „mark1“ vom 8. Februar 2016 um 22:22

[Zitat von vettex](#)

Das kann ich so nicht genau sagen.

noch ein paar Daten zum Fahrzeug. T1 Bj 2008 mit rns 510.
ich habe gelesen das vielleicht irgendein Gateway neu codiert werden muss?

Grüße Stefan

Hallo Stefan


Ich würde erst mal probieren, ob es überhaupt einen Zusammenhang zum RNS510 gibt (und nicht nur zufällig am gleichen Tag passiert ist):

- Stecker rns510 abziehen
- Batterien laden
- Ladezustand (Spannung) überwachen
- wenn die Batterie hält, RNS510 wieder anstecken und Quercheck, sonst woanders suchen..

Gruss

Mark

Beitrag von „mark1“ vom 8. Februar 2016 um 22:26

Es gibt übrigens ein gutes RNS510 Forum auf boerse.to , da ist man schon einen Schritt weiter und hat den RFK Fix gleich in die 5238 integriert (getestet/ funktioniert bei mir)

Gruss

Mark

Beitrag von „vettex“ vom 10. Februar 2016 um 15:30

Kann mir jemand sagen ob da irgend ein Gateway neu codiert werden muss? Bzw woran ich das erkenne?

Gruß Stefan

Beitrag von „mark1“ vom 10. Februar 2016 um 16:38

Die Codierungen bleiben beim Firmwarewechsel gleich. Im Idealfall hast Du vorher die Codierung ausgelesen und kannst vergleichen, ob sich was geändert hat,- sonst mit VCDS die Codierung des RNS510 mittels Codier-Assistent überprüfen.

Es gibt Inkompatibilitäten von Steuergeräten, die den Bus nicht mehr zur Ruhe kommen lassen,- die betroffenen Versionen der Steuergeräte sind in entsprechenden Threads benannt-einfach mal suchen...

Gruss

Mark

V10/2008 mit FW 1200 3810 5238...

Beitrag von „peterf“ vom 10. Februar 2016 um 20:38

Hallo Humvee,

kannst du mir bitte die Fix-Datei zukommen lassen?

Grüße aus Sachsen

Beitrag von „Janni“ vom 8. März 2016 um 14:38

Hi,

ich habe auch die FW5238 mit bereits integriertem RFK Fix installiert. Funzt alles ganz wunderbar.

Kann ich diese FW Version auch bei meinem EOS mit RNS510 installieren oder geht das schief? Der EOS BJ2009 hat keine RFK sondern die grafische Darstellung der Abstandssensoren.

Kann ich auch die von Mark beschriebenen (#59) Fehler ausschließen?

Beitrag von „Humvee“ vom 9. März 2016 um 09:45

Ja kannst du Problemlos verwenden

Beitrag von „Janni“ vom 9. März 2016 um 09:53

Super! Danke für die Antwort!lieber mal fragen, bevor man sich etwas zerschießt 😊

Beitrag von „remo_1234“ vom 12. März 2016 um 00:09

Hallo, würde mich auch über den Fix freuen, da meine RFK nach update nur noch sporatisch

funktioniert.



Danke ...

Beitrag von „peterf“ vom 12. März 2016 um 21:58

Hallo, erbitte ebenfalls den RFK Fix.
Vorab schon mal Danke!

Beitrag von „Janni“ vom 23. März 2016 um 15:37

Hallo Thomas,
erbitte ebenfalls den RFK Fix. Vielen Dank!

OT: Seit der Installation der FW5238 fällt mir auf, dass die Verkehrsmeldung manchmal auf deutsch und manchmal in englisch wiedergegeben werden. Hat das auch schon jemand mal beobachtet?

Beitrag von „Humvee“ vom 23. März 2016 um 16:48

[Zitat von Janni](#)

OT: Seit der Installation der FW5238 fällt mir auf, dass die Verkehrsmeldung manchmal auf deutsch und manchmal in englisch wiedergegeben werden. Hat das auch schon jemand mal beobachtet?

Nein, ist mir nicht bekannt

Beitrag von „Janni“ vom 11. April 2016 um 09:54

Kurze Rückmeldung: Das FW Update hat beim EOS BJ2009 auch funktioniert. Das Navi hatte sich zuvor aufgehängt, selbst mit einem Reset war nix zu machen.

Beitrag von „VWCC“ vom 26. April 2016 um 14:00

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/20508-rns-510-problem-rfk-ab-firmware-3xxx-bis-5238-l%C3%B6sung/>

..ich reihe mich dann mal ein..
Vielen Dank für die Hilfe 😊👍

Beitrag von „heland“ vom 26. April 2016 um 17:18

Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber seit ich im November 2014 die 5238 installiert habe, geht nix mehr. D.h., das ist nicht ganz richtig. Zunächst funktionierte das Gerät, aber die Navigation nicht. Also ich vor einem knappen Jahr es nochmal mit einer neuen Version probiert habe, brach die Installation - kurz vor Initialisierung der HDD ab. Ich sehe zwar ein abgespecktes Menü, aber Radio oder CD hören geht auch nicht mehr. Sender werden gesucht, aber kein Ton ausgegeben.

Mittlerweile hat sich ohne Navi mein Orientierungssinn wirklich wieder erheblich verbessert. Allerdings rebellieren meine pubertierenden Jungs, dass sie ihre "Mucke" nicht hören können. Was eigentlich auch kein großer Nachteil ist. Gibt´s wenigstens kein Streit.

Thomas (humvee) - dich hatte ich auch schon mal gefragt und danach alle DVD´s neu gebrannt. Kam nicht weiter! Hab´s auch nochmal mit der Original-Version probiert. M.E. müsste erstmal alles runter.

Mein Freundlicher hat keine Ahnung, und bevor der 4 Stunden probiert um dann das Gerät vorschnell als defekt abzuschenken, wollte ich selbst nochmal probieren das Gerät zu resetten (also so richtig - nicht nur den Klammergriff).

Bevor ich jetzt die VW-Foren durchwühle - hat jemand spontan eine Idee?

Beitrag von „mark1“ vom 26. April 2016 um 21:35

Das klingt mir nach einem Geräte- bzw. Festplattenproblem...ich würde zuerst versuchen, eine Fw 1xxx oder 2xxx aufzuspielen, das formatiert die Platte auf die alten zwei Partitionen.

Alternativ auf ssd umrüsten...

Gruss

Mark

Beitrag von „heland“ vom 27. April 2016 um 22:13

[Zitat von mark1](#)

Das klingt mir nach einem Geräte- bzw. Festplattenproblem...ich würde zuerst versuchen, eine Fw 1xxx oder 2xxx aufzuspielen, das formatiert die Platte auf die alten zwei Partitionen.

Alternativ auf ssd umrüsten...

Gruss

Mark

Habe schon eine alte Firmware versucht aufzuspielen... ..leider ohne Erfolg.

Wie rüstet man denn auf SSD um (Anleitung)??? Was würde das bringen? Liegen denn alle Informationen des Betriebssystems auf der Festplatte und bootet denn das System mit einer "blanken", neuen Festplatte?

Hab noch in kein Navigationsgerät reingeschaut. Ist das eine normale 80GB HDD 2.5"?

Gruß

Andreas

Beitrag von „mark1“ vom 27. April 2016 um 23:38

Ich habe schon bebilderte Anleitungen im Netz gesehen- einfach mal Freund Google fragen...

Gruß

Mark

Beitrag von „Janni“ vom 28. April 2016 um 09:32

@ heland Scheint so, dass Du nicht sooo der Elektroniker bist 😊 und Du warst bisher auch schon seeehr leidensfähig mit dem Verzicht des Navis. Deshalb probier es doch mal hier:

<http://www.tachobremen.de/>

Beitrag von „citogordon“ vom 24. Mai 2016 um 09:41

Hallo Thomas,
ich würde mich ebenfalls riesig über den RFK Fix freuen. Vielen Dank!

Beitrag von „Nokia6681“ vom 22. Juni 2016 um 23:01

Bin auch auf der Suche nach diesem FIX für die RFK
Würde mich sehr über PN freuen.

Vielen Dank im Voraus

Beitrag von „Nokia6681“ vom 22. Juni 2016 um 23:03

Ups doppelt sorry

Beitrag von „citogordon“ vom 23. Juni 2016 um 10:10

Servus,
ich habe jetzt den FIX. Darf der hier "angehängt" werden?
Weiß jemand wie man das Farbschema wieder ohne VCDS auf "Premium" stellen kann?
Vielleicht angepasste Firmware?

Beitrag von „Nokia6681“ vom 23. Juni 2016 um 15:14

Hab mir den FIX jetzt auch besorgt nur noch nicht eingespielt.

Die Skins kann man so nicht ändern das geht nur per Programmierung per VCDS, mit anderer FW ist es nicht möglich zumindest hab ich nichts gelesen dass es so gehen würde nur per um Programmierung von außen am Laptop

Beitrag von „citogordon“ vom 23. Juni 2016 um 15:17

Schade.

Bei mir hat "fast" alles geklappt. Firmware 5238 + RFK-Fix. Nur das Farbschema war halt dahin...

Beitrag von „Janni“ vom 23. Juni 2016 um 15:50

Konnte man das nicht im Hidden Menue umstellen?

Beitrag von „Nokia6681“ vom 23. Juni 2016 um 23:23

Mit diesem Fix soll es ja so manche Probleme geben was ich so lese, gibt es denn eine Lösung wo die Kamera wieder funktioniert ohne diesen Fix ? wenn ja welche Version sollte man aufspielen ? Oder gibt es eine fertige 5238 mit integriertem Fix für das Problem ?

oder sollte man wieder zurück zu einer 27xx oder was auch immer um das Problem zu beheben ? Oder weis der freundliche da etwas mehr drüber was man machen kann bei diesem Problem denn an der Codierung liegt es anscheinend nicht sondern an dem Treiber für die Kamera denn mit dem Fix wird doch das Kamerateil wieder auf die Version 2100 oder so zurück gesetzt.

Ich bin da ja jetzt auch nicht der Experte dafür, aber wenn VW z.b selber einem Kunden diesen Update macht und der Kunde danach reklamiert was machen die denn dann ??? Ich kann mir nicht vorstellen dass die dann das Gerät austauschen und wieder eines einbauen mit uralter

Firmware, oder vielleicht doch ?

Mich würde auch ein mal interessieren welche Firmware Version es gewesen ist die den Bootfehler hatte also nur noch Bootlogo und dann immer wieder von vorne angelaufen aber nicht gestartet hat , weis hier wer welche Version das gewesen ist .

Wie sieht es denn mit der letzten Version für nicht C14 Geräte aus , das müsste die 5274 gewesen sein , gibt es hier auch den Bug mit der RFK ??

Ja ich weis, wieder viele Fragen , aber irgend wie muss man das Problem doch lösen können ohne irgend welche alte Versionstreiber die andere Sachen kaputt machen.

Beitrag von „Nokia6681“ vom 23. Juni 2016 um 23:46

Ich habe noch eine Frage bezüglich dem Gerätetyp, also was das genau für eine Version ist C3,4,5

Teile Nummer ist :7L6 035 680 B

HW: H03

SW: 0902

Herstelldatum 2008

A2C53344156 von Continental

Welche Version war ursprünglich auf dem Gerät bei Auslieferung ?

Mir geht es in erster Linie auch darum wie man dann verschiedene Gerät erkennen kann und der C Nummer dann zuordnen kann denn ist da einer in der Bootschleife kann man es auch nicht sehen.

Beitrag von „Humvee“ vom 24. Juni 2016 um 11:14

Hallo [Nokia6681](#)

also auf deinem Gerät müsste die FW1100 orig. installiert gewesen sein.

Sicher kannst du zurückgehen auf eine FW unter 3xxx um das RFK-Problem zu vermeiden, wobei dann natürlich die Zusatzfunktionen fehlen.

Der 😊 mach dir hier gar nichts, weil beim T mit der FW1200 schluss ist und offiziell keine andere FW mehr freigegeben ist.

In manchen Fällen gibt es noch offiziell die FW1300, steht aber alles in den EBA/How to.

Wie kommst du darauf das es mit dem Fix Probleme geben soll ?

In seltenen Fällen kann es schon mal vorkommen das eine Codierung verändert wird beim installieren einer FW, das hängt aber mit Lesefehlern/Brennfehlern zusammen.

Den Skin kann man durch codieren mit VCDS ändern, sollte aber auch wieder mit neu Installation der FW funktionieren, da automatisch bei der Installation der T erkannt wird. (leider nicht immer)

Ja es gibt im Netz eine FW5238 mit integriertem RFK-Fix, ist aber nichts anderes als die getrennte Version, würde ich aber nicht empfehlen, da hier die Erfahrung fehlt.

FW und Fix aus sicherer Quelle und einwandfrei gebrannt ergibt keine Probleme.

Bootschleife kann verschiedene Gründe haben, FW schlecht gebrannt oder das RNS hat sich mal auf Grund des Alters beim Hochfahren verhaspelt und hängt dann.

Oder ein Bauteil im RNS hat den Geist aufgegeben.

In 99% kann dies aber durch neu aufspielen einer FW wieder beseitigt werden.

Mit der FW5238 ist Schluss beim T, eine höhere funktioniert nicht mehr, da das RNS im T anders tickt als die anderen von der VW-Flotte.

Die FW5238 wurde mit sehr viel Aufwand umgeschrieben, das sie auf allen RNS-Versionen funktioniert und der Fix für das RFK-Problem wurde nachgereicht.

Also wenn man es möchte, genau nach Anleitung durchführen oder es sein lassen.

Alles natürlich immer auf eigenes Risiko.

Beitrag von „Nokia6681“ vom 24. Juni 2016 um 15:17

ja das kann sein dass da eine 1xxx drauf war weis ich aber nicht , ich habe gestern ein Angebot im Netz gesehen, ganz genau dieses Gerät mit FW 1202 drauf nur diese finde ich nirgend wo im

netz. Die 1300 habe ich mir bereits geladen ist aber auch wieder eine modifizierte denke mit VIM und DVD TV Freischaltung was nichts machen würde.

Ja die beim freundlichen, die kann man nicht fragen weil die selber nix wissen oder wissen wollen.

Ich werde jetzt erst mal den FIX versuchen und wenn das nichts hilft dann entweder eine 1200 oder die 1300 da wieder drauf bügeln

Dieses Kamera Problem ist anscheinend nur beim T , zumindest hab ich bislang nichts von anderen Fahrzeugen lesen können.

Beitrag von „Nokia6681“ vom 24. Juni 2016 um 15:21

Ach ja, das mit dem wie ich da drauf komme dass es Probleme gibt habe ich aus einem anderen Forum, nur in wie weit es da damit dann genau zu Problemen mit anderen Funktionen gekommen ist hat man nicht geschrieben nur dass irgend welche Nummern oder Zahlen dann irgend wo nicht mehr klar stehen sondern kryptisch dann durcheinander sind

Beitrag von „Humvee“ vom 24. Juni 2016 um 15:46

Keine Sorge, das funktioniert schon mit dem Fix

Beitrag von „Nokia6681“ vom 24. Juni 2016 um 23:16

Dein Wort in Gottes Ohr, ich versuchs mal die Tage dann bin ich auch schlauer.

Beitrag von „Nokia6681“ vom 2. Juli 2016 um 20:58

ich melde mich jetzt auch noch mal hier zu Wort.

habe den RFK Fix jetzt auch eingespielt nur hierzu muss gesagt werden dass dieser nicht durch starten des Gerätes und dann einschieben der CD aufgespielt werden kann, man muss erst im Radio Menü den Punkt DOWNGRADE aktivieren und erst danach wird der Fix ordnungsgemäß installiert und danach mit dem grünen SUCESS und auswerfen der CD eingespielt.

Das einspielen dauert ca.5-6 min und hat reibungslos funktioniert, mal sehen ob die Kamera jetzt wieder dauerhaft funktioniert, wird jetzt mal eine Zeit lang getestet.

Beitrag von „Humvee“ vom 2. Juli 2016 um 22:12

[Zitat von Nokia6681](#)

... nur hierzu muss gesagt werden dass dieser nicht durch starten des Gerätes und dann einschieben der CD aufgespielt werden kann, man muss erst im Radio Menü den Punkt DOWNGRADE aktivieren und erst danach wird der Fix ordnungsgemäß installiert und danach mit dem grünen SUCESS und auswerfen der CD eingespielt.

Ist alles in der Anleitung erklärt welche man in der [EBA/How to](#) findet.

Beitrag von „Nokia6681“ vom 3. Juli 2016 um 04:14

Alles klar habs gelesen, ist bei mir halt jetzt so installiert worden wie ich geschrieben habe und hat auch funktioniert, hätte ich vorher schon wissen müssen, ich habe die Anleitung schon gesehen jedoch nach dem das was mit der Codierung gestanden hat , dachte ich dass ich das nicht gebrauchen kann.

Wäre besser wenn man diesen Abschnitt der Einspielanleitung gleich mit zum Fix mit hinzu packen würde um Missverständnisse in der Bedienung zum einspielen zu vermeiden wie in meinem Fall.

Keine Ahnung ob das wer schon versucht hat so wie ich das nun gemacht habe, aber zumindest hat es auch so funktioniert.

Das Problem ist immer dieses, man hat ein Problem und sucht nach einer Lösung die man nicht finden kann und geht dann, nach dem dieser Fix eigentlich ein Downgrade ist, dann irgend wie logisch an das Problem heran und das war eben für mich die Option Downgraden im Software Menü des Radios ,anscheinend war es ja nicht wirklich unbedingt falsch dies so zu machen, zumindest vielen dann die Tastenkombinationsschritte komplett weg und ist einwandfrei durchgelaufen.

Nochmals Danke für den Link, habs nummeriert und auch gespeichert.

Beitrag von „generator“ vom 7. September 2016 um 22:47

Hallo an die Touareg-Freunde,
ich bin neu hier.

Beim Stöbern durch die große Google-Welt bin ich, das hoffe ich, auf die Lösung in diesem Forum für mein RFK-Problem gestoßen.

Dank der vielen informativen Beiträge habe ich bereits davor mein RNS510 aus einem Bootloop mit einem FW-Update 5238 (im zweiten Anlauf) zum Leben erweckt.

Ein vorgeschlagener Geräteaustausch beim Freundlichen ist mir somit erspart geblieben. 😊👍

Das kleine Problem, klein im Vergleich zum Komplettausfall des RNS davor, besteht aber noch.
Es ist das sporadische Aussetzen der RFK.

Wie ich gelesen habe, haben kluge Menschen ein Bug Fix für diese RFK-Problem gebastelt und ich wäre natürlich sehr interessiert daran.

Kann mir hier geholfen werden?!

Danke im voraus!

Beitrag von „Nokia6681“ vom 7. September 2016 um 23:25

Spiel dir den RFK Patch ein und es funktioniert wieder einwandfrei.

Beitrag von „generator“ vom 8. September 2016 um 15:08

vielen an Dank für die schnelle Unterstützung!
Das Patch ist drin. 🙌
Testbetrieb läuft!

Beitrag von „xmat_x“ vom 9. September 2016 um 17:45

Zitat von Humvee

Keine Sorge, das funktioniert schon mit dem Fix

Hallo Thomas,
Ich habe das gleich Problem mit meinem RNS.
Funktioniert dieser fix auch bei meinem RNS im Passat 3c5 ?
Wärst du so nett und könntest mir diesen fix auch zu kommen lassen ?
Vorab vielen Dank.

Beitrag von „xmat_x“ vom 10. September 2016 um 13:42

Hallo zusammen,
Habe auch das Problem mit der RFK.
Wäre jemand so nett und könnte mir sagen wo ich dieses "fix" Update herbekommeich bin echt am verzweifeln 😞
Vorab vielen dank

Beitrag von „xmat_x“ vom 11. September 2016 um 20:15

Hallo,
Kann mir Bitte jemand behilflich sein 😞

Beitrag von „juma“ vom 11. September 2016 um 22:24

Servus,

[Zitat von xmat_x](#)

Hallo,

Kann mir Bitte jemand behilflich sein 😞

schreib mal dem user Humvee eine PN.

Eventuell hatte er Wochenende... 🤖👁️

Beitrag von „xmat_x“ vom 11. September 2016 um 22:42

[Zitat von juma](#)

Servus,

schreib mal dem user Humvee eine PN.

Eventuell hatte er Wochenende... 🤖👁️

Hallo,

Danke für den hinweiß.Wie kann ich ihm den ne ob schicken ? Muss ich als Empfänger nur seinen Namen (Humvee) eingeben ?

Beitrag von „juma“ vom 13. September 2016 um 07:18

Servus,

[Zitat von xmat_x](#)

Hallo,

Danke für den hinweiß. Wie kann ich ihm den ne ob schicken ? Muss ich als Empfänger nur seinen Namen (Humvee) eingeben ?

genau 🤔