

Ledersitze mit Sitzheizung nachrüsten anstelle der Stoffsitze ohne Sitzheizung

Beitrag von „2001Coupe“ vom 12. Mai 2015 um 09:21

Hallo,

ich habe in meinen 7P die einfachen Stoffsitze ohne Sitzheizung.

Jetzt habe ich mir die original Ledersitze mit der Sitzheizung besorgt. Jedoch ist die Anbindung an das Auto laut VW sehr schwierig und kann evtl. auch überhaupt nicht funktionieren.

Wer hat das gleiche schon gemacht und kann mir sagen wie es am besten zu schaffen ist.

Beitrag von „Arndt“ vom 12. Mai 2015 um 09:46

Das Problem hatten wir schon einmal. Such mal nach dem Stichwort W12 Sitze.

Beitrag von „2001Coupe“ vom 4. September 2015 um 08:47

Hallo,

ich habe jetzt das Klimabedienteil (ohne Sitzheizung) gegen ein Bedienteil mit Sitzheizung ausgetauscht. Leider zeigt das neue Bedienteil nur "OFF" an und die "Max" Taste oben links funktioniert.

Kann mir jemand sagen ob ich mit VCDS etwas umprogrammieren muss damit mein Wagen das neue Bedienteil erkennt???

Beitrag von „Gorilla“ vom 4. September 2015 um 15:48

[Zitat von Arndt](#)

Das Problem hatten wir schon einmal. Such mal nach dem Stichwort W12 Sitze.

Hier geht es aber um den T II oder?!

Beitrag von „2001Coupe“ vom 4. September 2015 um 16:11

ja, ein 2010er T2