

Touareg 7L V6 TDI BKS I

Beitrag von „Happy_Micha“ vom 1. Juni 2015 um 20:50

Guten Tag Leute,
vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen 😊

Ich bin stolzer Besitzer eines Touareg 7L MKB: BKS v6 3.0l

vor ca. 10 Wochen bin ich nach dem Problem des Wasserverlustes auf die Suche gegangen
Befund beide Zylinderköpfe hatten Haarrisse. Nachdem ich neue Zylinderköpfe montiert hatte , dauerte es nicht lang und mein T machte mich auf ein defekt der Abgasanlage aufmerksam mit extremen Leistungsverlust. - der Befund daraufhin war DPF Rußwerte überschritten - also schickte ich den ausgebauten DPF auf lange Reise zum Reinigen und brachte nach dem ich zusätzlich den Differenzdrucksensor erneuert habe mein Auto zu VW zu anlernen und zurücksetzen des DPF. schon auf dem Nachhauseweg bemerkte ich das mein T zu nächst nur beim höchsten Gange im Unteren Drehzahlbereich Leistungsabbruch und starkes verschlucken , das mit weniger Gas geben wegging. vor 3Wochen kam dies immer häufiger schon bei kleineren Geschwindigkeiten (immer im unteren Drehzahlbereich).

ich bemerkte auch bei ca. 100U/min (leichtes Gas geben im LL) teilw. leichtes Ruckeln/wie Aussetzer.

Um diesen Fehler weiter nach zu gehen legte ich mir VCDS zu (wieder 500,00€ weg 😱).

Letzte Woche kontrollierte ich auf Rat nochmal das kompl. Unterdrucksystem.

Neuen Fehler gefunden die Unterdruckregeldose der AGR-Klappe für den Wärmetauscher war defekt und die Klappe hakte in einer Stellung - Darauf zusätzlich gesehen das im zu dessen inzwischen Teile der Klappen beider Saugrohrklappen weggebrannt (bzw. abgebissen)


sind (war beim wechseln der Zylinderköpfe noch -i.O.- / passiert So was durch defekte/klemmende

AGR-Klappe? 😞). Also wieder an Werkgegangen und defekte AGR-Klappe und beide

Saugrohrklappen ausgewechselt. Heute dann das ernüchternde Ergebnis 😞

Fahrzeug hat immer noch im unteren Drehzahlbereich Aussetzer und riecht für meine Begriffe zu stark nach Abgas - der unrunde Motorlauf ist heute auch im LL mit Kalten Motor vorhanden gewesen (Motor schüttelte sich)

Ich habe jetzt noch mal diverse Messdaten mir angesehen (siehe Fotos) 📊📊
komme aber nicht mehr Weiter. 😞😞

Bitte helft mir was es noch sein könnte 

Ach ja im Fehlerspeicher sind keine Fehler hinterlegt.

Mfg Micha (PLZ16348)

[image.jpg](#)

[image.jpg](#)

[image.jpg](#)

[image.jpg](#)

[image.jpg](#)

[image.jpg](#)