

Frage zur 2C-Climatronic Touareg R5 TDI

Beitrag von „cable540“ vom 15. Juni 2015 um 15:13

Hallo zusammen.

Ich fahre einen 7L Modelljahr '05 und Meine Climatronic legt ein merkwürdiges Verhalten an den Tag:

Bei warmem, sonnigem Wetter und aktivierter Klimaanlage auf sehr kalt (unter 20°C eingestellt) - und auch nur dann - regelt der Lüftermotor nach ca. 1 - 2 Min nach Start von alleine runter auf ca. halbe Kraft. Manuell kann ich komplett hoch regeln, da kommt nichts mehr. Dieses Verhalten kommt aber NUR bei warmen Temperaturen und Klimaanlage auf sehr kalt.

Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt und nun frage ich mich, ob das evtl. so gewollt sein kann? Mein Mechaniker des Vertrauens meinte, er kennt sowas aus dem Phaeton. Soll die Insassen vor zu kalter Luft und demzufolge vor "Zugluft" bewahren!?

Fast vergessen: kalte Luft kommt trotzdem, nur der Lüfter regelt runter.

Beitrag von „coala“ vom 15. Juni 2015 um 15:36

Servus,

die Erklärung von wegen "die Insassen vor Zugluft bewahren", halte ich für einen Witz 😏 Tritt das nur bei warmen Wetter auf und stimmt die Kältemittelmenge im System, dann tippe ich eher auf einen technischen Hintergrund, nämlich den Verflüssigungsdruck im Kältemittelkreislauf in den zulässigen Grenzen zu halten.

Grüße
Robert

Beitrag von „cable540“ vom 16. Juni 2015 um 14:52

Ich hab's mir fast gedacht. 😄

Also ab zum Klimageschäft - ich werde dann mal berichten, was draus geworden ist.

Vielen Dank erstmal!

Beitrag von „macko“ vom 16. Juni 2015 um 15:09

Servus,

hier schonmal gelesen? [Klick](#)

Gruss

Marco