

# Nochmal Seitenairbag

**Beitrag von „Scotty1“ vom 27. Juni 2015 um 18:36**

Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei, sämtliche Fehler meinem Dicken auszutreiben. Leider kam heute auf einmal dieser allseits bekannte Fehler mit dem Seitenairbag hinzu. Da ich aber irgendwie keine Bilder im Netz finden konnte, bräuchte ich mal kurz Hilfe. Von welchem Stecker wird eigentlich immer gesprochen? Ist es der Stecker, welchen man direkt von vorn blickend vorn unter dem Sitz sieht oder ist der Stecker direkt unter der Sitzfläche zu finden? Dort habe ich nämlich 2 zusammengetüdelte Kabel gefunden, welche an den vorderen Stecker gehen ( blaues + schwarzes Kabel). Muss der fehler eigentlich erst gelöscht werden oder geht die Airbaglampe von selbst nach Fehlerbehebung aus?

---

**Beitrag von „fetter-diesel“ vom 28. Juni 2015 um 06:03**

Airbag Fehler sind keine selbst löschenden fehler

---

**Beitrag von „coala“ vom 28. Juni 2015 um 08:59**

Servus,

[hier](#) findest du mehr dazu. Fraglich ist aber zuerst einmal, woraus du schließt, dass die Airbag Warnlampe genau auf diesen Fehler hindeutet? Es gab ja auch schon andere Ursachen... Natürlich *könnte* es sein, dass es daran liegt. Muss es aber nicht. Zumindest finde ich in deinem Text keinen Hinweis, dass hier schon entsprechende Fehlersuche betrieben wurde. Bevor du jetzt das Basteln an der Steckverbindung anfängst - evt. dann sinnlos - würde ich doch erst einmal den Fehlereintrag auslesen (lassen), dann besteht immerhin Gewissheit.

Sicherheitsrelevante Fehler haben weder einen Verlernzähler, noch geht die Warnlampe nach einer Reparatur aus. Der Fehler muss manuell beim Freundlichen oder über ein geeignetes Diagnoseinterface gelöscht werden.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „Scotty1“ vom 28. Juni 2015 um 10:42**

also das war keine Vermutung auf Dumm-Dunst. Hatte in einer freien Werkstatt mit VCDS auslesen lassen. Habs nicht zu 100% im Kopf, aber in den Grundzügen stand "Zünder für Airbag (Fahrerseite) oberer Grenzwert überschritten" drin. Aus dem Link werd ich nur nicht mit Sicherheit schlau, um welchen Stecker es sich handelt. Der von vorn sichtbare oder direkt mittig unter dem Sitz (wo sich bei mir zwei mit Stoßverbindern zusammengetüdelte Kabel befinden)?

---

### **Beitrag von „dreyer-bande“ vom 28. Juni 2015 um 12:12**

Hallo Scotty,  
wie Robert schon anmerkt, es muß nicht der Stecker sein.  
Ursächlich verantwortlich kann auch der Schleifring sein.  
Da muß detaillierter gelesen werden.

Gruß

---

### **Beitrag von „Scotty1“ vom 28. Juni 2015 um 21:17**

Einfach nur nochmal die genaue Fehlermeldung oder bedarf es noch weiterer "Werte"?

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 28. Juni 2015 um 21:32**

[Zitat von Scotty1](#)

Einfach nur nochmal die genaue Fehlermeldung oder bedarf es noch weiterer "Werte"?

Heisst, dass du den Fehlerspeicher ausgelesen hast, und da war ein Fehler Seitenairbag links angezeigt worden?

MfG

Hannes

---

**Beitrag von „Scotty1“ vom 28. Juni 2015 um 22:19**

@ hannes: ja-genau!