

## **Fehler 00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31) 014 - defekt**

**Beitrag von „gino1977“ vom 10. Juli 2015 um 11:44**

Hallo zusammen,

seit zwei Tagen habe ich das Problem, dass auf der rechten Seite das Abblendlicht, Fernlicht und Blinker vorne und hinten nicht gehen. Der Blinker im Spiegel und das Standlicht funktioniert. Zudem geht auf der linken Seite vorne das Standlicht nicht. Lampen usw. getestet und funktionieren.

das Fahrzeug ist ein 2.5 TDI von 2007

Hat jemand eine Ahnung wo ich mit der Suche anfangen soll?

Danke!

---

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 10. Juli 2015 um 12:42**

Hallo,  
du bist im T-2 Bereich unterwegs?

Ich schätze das es ein Kontaktproblem ist.  
Schieb mal den ganzen Scheinwerfer gegen den Widerstand nach hinten.  
Keine Sorge, das geht.

Vielleicht ist es aber auch ein Kabelbruch?

Gruß

---

**Beitrag von „gino1977“ vom 10. Juli 2015 um 13:27**

Danke für die schnelle Antwort!

also der Scheinwerfer ist ganz hinten, es kommt am Stecker keine Spannung an, die Frage ist vielleicht ob das am Bordnetzsteuergerät liegen könnte!