

Laute Windgeräusche vom Schiebedach

Beitrag von „Freak187“ vom 18. Juli 2015 um 03:10

Hallo zusammen!

Ich habe seit 04/2015 einen Touareg aus 12/06 King Kong und bin grundsätzlich zufrieden mit dem Auto.

Jedoch habe ich von Beginn an laute Windgeräusche bei geschlossenem Schiebedach ab einer Geschwindigkeit von etwa 90 km/h. Es wird ein wenig leiser wenn ich den Sonnenschutz nach vorne schiebe, aber das sollte keine Dauerlösung sein.

Hat jemand einen Rat für mich?

Danke

Gruß

Christian

Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Juli 2015 um 08:25

[Zitat von Freak187](#)

Hat jemand einen Rat für mich?

Hallo Christian,

in einem Fachbetrieb einstellen lassen, das bringt auf jeden Fall etwas 😊

Grüße von Stephan 🙏

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. Juli 2015 um 08:51

Hallo Christian,
falls das Auto einen Henkel als Dachträger hat, prüf bitte ob er richtig montiert ist.
Nicht, dass die Geräusche vom Träger kommen.

Gruß

Beitrag von „Freak187“ vom 21. Juli 2015 um 03:00

Hallo!

Ich habe die Dachreling die beidseitig längs verläuft, daher kommen die Geräusche nicht.

Wie macht der Fachbetrieb das denn? ZUgriff auf VCDS hätte ich..

Gruß

Christian

Beitrag von „Sittingbull“ vom 21. Juli 2015 um 08:07

[Zitat von Freak187](#)

Wie macht der Fachbetrieb das denn? ZUgriff auf VCDS hätte ich..

Hallo Christian,

das ist eine rein mechanische Angelegenheit. In der Regel sind die Schiebedächer im hinteren Bereich leicht angehoben, wenn man sie im geschlossenen Zustand von der Seite betrachtet 😊

Grüße von Stephan 🐼

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 21. Juli 2015 um 13:26

Hallo,
falls man Dir bei Volkswagen nicht weiterhelfen kann, versuch es bei Webasto.
Nach meiner Kenntnis ist das Dachsystem von Webasto.
Auf der Homepage kannst Du die Dachspezialisten in der Umgebung für die Fahrzeugmarke heraus filtern.

Gruß

Hannes

Beitrag von „KingKong2LTE“ vom 11. September 2015 um 15:34

Das Geräusch stammt von den Dachträgern. Nimm sie mal runter, dann wird das Geräusch weg sein. Ich da auch noch nicht weitergekommen. Kann evtl. Jemand sagen, wie die optimale Stellung der Grundträger sein soll.

Beitrag von „an78“ vom 25. September 2015 um 23:51

Hallo,

ich hatte früher bei meinem 5er BMW das Problem mit dem Panoramadach. da war die Dichtung einfach alt und saß nicht mehr gut. Dichtung gewechselt (20min) und herrliche Ruhe im Vergleich zu vorher, auch bei Vollast (Alpina B5 VMax 310 eingetragen:D)

Gruß André

Beitrag von „Freak187“ vom 6. April 2016 um 02:50

Hallo!

Mal eine kurze Rückmeldung. Nachdem ich mir vor einiger Zeit den kompletten VW Reparturleitfaden angeschafft habe, war in diesem auch die Lösung zu finden.
Zuvor hatte ich bereits die Schiebedachdichtung (ca. 80€) getauscht, jedoch ohne

Verbesserung, außer das der Grünspan weg ist!

In dem Leitfaden wird empfohlen das Schiebedach vorne +/- 0-1mm unterhalb der Dachkante und hinten +/- 1-0mm oberhalb der Dachkante einzustellen.

Das ist übringens leichter gesagt als getan, da es hier wirkich um geringste Toleranzen ging. Nach 4-5 versuchen waren die Windgeräusche jedoch beseitigt.

Gruß

Christian