

Unterschiedliche AFS Steuergeräte / Leistungsmodule???

Beitrag von „Dete64“ vom 19. Juli 2015 um 11:52

Moin,

ich mal wieder hier! AFS ohne Funktion zeigt das MFA an. Haben die beiden Scheinwerfer verschiedene Leistungsmodule drin? Ich fahr nen V10 mit 2 Kurvenlichtern! 1. Das statische und 2. das dynamische! Habe nun rechts das das Modul 7L6 941 329A verbaut. Ausgebaut habe ich aber 7L6 941 330.

Wie dem auch sei....es funktioniert immer noch nicht! Vor dem Wechsel haben die Lichter sich in der Höhe kalibriert. Jetzt der linke in der Höhe, der rechte nur horizontal. Und beide statischen Kurvenlichter gehen nicht mehr! Kann mir jemand weiterhelfen? Hat noch jemand Leistungsmodule abzugeben?

Gruß aus dem Weserbergland.....

Dete Brandt

Beitrag von „coala“ vom 19. Juli 2015 um 12:19

Servus Dete,

schau hierzu bitte mal [hier](#), insbesondere im letzten Beitrag.

Grüße

Robert

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 22. Juli 2015 um 09:27

Hallo,

da heißt Du hast jetzt links ein xx329 und rechts ein xx329A. Also zweimal ein Stg was für die Linke Seite gedacht ist.

Ich würde versuchen ein xx330 zu besorgen und rechts einbauen. Ob ein xx330A mit einem linken xx329 zusammen paßt kann ich Dir leider nicht sagen.