

# Softwareupdate für 2007er/2008er (hier V10)

Beitrag von „v10brummer“ vom 29. Juli 2015 um 12:32

Hallo Team,

mein V10 geht nächste Woche zum Service und bekommt auch ein Softwareupdate des RNS510.

Er ist Winter 2007/2008 gebaut und als einziges "Update" konnte ich die Rückrufaktion des Heckspoilers nachvollziehen.

Softwareseitig wurde da anscheinend noch nichts getan. Mein RNS510 liebt auch nur die 2GB SDcards.

Da die Festplatte / Systemsoftware des Navi bei kalten Temperaturen oft hängt, hoffe ich, daß auch die Festplatte formatiert werden kann (bzw. formatiert wird) und so ggf. defekte Blöcke nicht mehr verwendet werden (oder sollte ich das mit in Auftrag geben?). Das System sollte dann wieder besser starten, oder? (Fehlermeldung im Display war immer: "System wird gestartet" und das konnte auch mal 40 Min dauern. Aktuell im Sommer fast keine Probleme, die Festplatte rödelt nur manchmal beim hochfahren etwas viel herum).

Zusätzlich wurde ich (vom System) auch nach der Navi DVD gefragt. Seit dem Winter ist die dauerhaft im Laufwerk drin...

**Und wenn man jetzt schon mal beim Update ist:**

**Was sollte noch mit gemacht werden? Gibt es da etwas, was in den folgenden 2 Jahren nach Herstellung an Softwareupdate heraus kam, was man unbedingt haben sollte?**

*Zusatzfrage (dazu können wir ggf. gerne ein eigenes Thema aufmachen):*

*Das VCDS meldet: Steuergerät Spurwechselassistent defekt! Gibt es für das System ein Hauptsteuergerät, oder ist jeder der 4 Radarsensoren ein eigenes Steuergerät? Und bedeutet die Info "defekt" dann auch "tot" und somit Wiederbelebungsversuch mittels Softwareupdate sinnlos? Der Spurwechselassistent ist im Menü sichtbar, lässt sich aber nicht aktivieren. Hat dazu jemand Erfahrungswerte / Kosteninfos / wo sitzt das Hauptsteuergerät dafür, falls es eines gibt?*

Besten Dank 😊

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 29. Juli 2015 um 12:43**

Wirf doch mal die Suche zum Thema RNS510 an, da gibt es aktuell die Version 5238, das ist die letzte die am alten Gerät läuft. Allerdings bekommst du die nicht beim Freundlichen (damit wäre dann aber auch die Beschränkung für 2GB-SD-Karten gefallen).

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „v10brummer“ vom 29. Juli 2015 um 12:51**

Hallo Hannes,

ich wollte eigentlich (noch) nicht selbst Hand an die SW legen. Und so wie ich das bisher gelesen habe, schafft auch die letzte "offizielle" SW vom Händler das 2GB Kartenproblem ab. Des Weiteren geht es hier auch um andere Softwareupdates vom Händler. Hast Du da einen Tipp, was nicht vergessen werden sollte eine Update zu erfahren?

LG 😊

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 29. Juli 2015 um 12:56**

Wie schon gesagt, gibt es die 5238er Version beim Händler nicht. Ich habe die seit über einem Jahr laufen, da gab es ursprünglich das Problem mit der Rückfahrkamera, aber seit ein paar Monaten gibt es dazu auch einen Patch, nun geht alles perfekt.

Die Vorteile der Version sind im Groben:

Volle Sprachbedienung des RNS510 + Premium FSE (da braucht man allerdings auch eine neuere codierte Version des Steuergerätes)

Geschwindigkeitsbeschränkungen werden angezeigt  
zusätzliche POIs können via SD-Karte hoch geladen werden  
Radiotext beim Radioempfang

Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Punkte, die die Version bringt, aber dafür wirf mal die  
Suche an, dann hast du für Tage Lesestoff genug... 😄

MfG

Hannes