

Rhythmisches klackern im Motorbereich hinten rechts n

Beitrag von „leurog“ vom 11. August 2015 um 12:52

Liebe Touareg Freunde,

ich habe Heute während der Fahrt eine Motorfehler- Meldung im Display bekommen, die aber nach 1/2 Minute verschwunden ist. Mit der Meldung habe ich ein rhythmisch klackendes Geräusch (welches gleichmäßig ca. für 5 sekunden unterbrochen wird) im Motorraum bemerkt und habe dieses Geräusch im Motorbereich rechts nahe Pluspol, dort ist ein Zylinderförmiger Behälter mit mehreren Schlauchanschlüssen der dieses Geräusch macht.

Was könnte hier das Problem sein und was ist das für ein Teil?

Ich habe einen Typ II 2007 er Diesel 3,2L V6.

Ich danke schonmal im vorraus für eure infos!

Gruß Roger

Beitrag von „Darragh“ vom 11. August 2015 um 15:33

Hallo Roger

Das zylinderförmige Behältnis ist der Diesefilter...

Wann wurde dieser zuletzt getauscht?

Filter wechseln (lassen) ...

Bei dem Geräusch handelt es sich vermutlich um ein Überdruckventil, welches federbelastet öffnet.

Beitrag von „leurog“ vom 11. August 2015 um 17:04

Hallo Darragh,

vielen Dank für Deine schnelle Info!

Ich gehe mal davon aus dass ich noch ein paar Km bis zur Werkstatt fahren kann, oder sollte ich das besser vor Ort reparieren lassen?

Gruß Roger

Beitrag von „Darragh“ vom 11. August 2015 um 17:21

Hallo Roger

Kommt darauf an, was du unter "paar KM" verstehst...

Ich würde es so schnell wie möglich machen lassen, da evl. ungefilterter Kraftstoff in die Einspritzdüsen gedrückt wird, welches diese dann durch kleinste Schmutzpartikel verstopfen und damit zerstören würde.

Dann ist es mit einem Filterwechsel nicht getan und geht richtig ins Geld, da dann auch noch neue Einspritzdüsen fällig sind. (Stückpreis ohne Einbau ca. 700€ ... und du hast 6 davon) 🤖

Beitrag von „rebell“ vom 11. August 2015 um 17:33

...oder erst die Hochdruckpumpe.....

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 11. August 2015 um 19:09

[Zitat von leurog](#)

Liebe Touareg Freunde,

i.....

Ich habe einen Typ II 2007 er Diesel 3,2L V6.

I.....

Gruß Roger

Hallo,
einen 3,2l V6TDI gibt es nicht.

Gruß

Hannes

Beitrag von „t-ray“ vom 11. August 2015 um 22:20

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,
einen 3,2l V6TDI gibt es nicht.

Gruß

Hannes

OT - Vielleicht aufgebohrt? 😬

Beitrag von „leurog“ vom 2. Oktober 2015 um 16:06

Hallo liebe Touarg Freunde,

sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber hatte leider private Probleme zusätzlich zu diesem...
Vielen Dank für eure Hinweise, aber es war ein verschlissenes Kunststoffzahnrad im Drosselklappenstutzen.

Dies hatte dann auf dem Weg zum freundlichen die Auswirkung dass zuerst die Motorkontrollleuchte an ging und blieb, und anschließend die Glühdrahtkontrollleuchte blinkte und der Motor ins Notlaufprogramm ging.

Der Freundliche hat den Drosselklappenstutzen gewechselt. und meinte dass der DPF dadurch zu sei, weil die Kontrollleuchten immer wieder kommen.

(Vorher, - auf der fahrt zum Freundlichen (ca. 20Km)- hatte ich 10-15 Sekunden blaugrauen Rauch hinter mir, der von meinem Dicke rausgepustet wurde.)

Kann das wirklich wahr sein dass dadurch der DPF zu geht? Habe seit auftauchen des Fehlers eben nur ca.30Km gefahren... 😞

Kann das die Folge des defekten Drosselklappenstutzens sein? Wird ein teurer Spaß befürchte ich...

Danke Hannes, Du hast natürlich recht! 3,0 L

Beitrag von „donadi“ vom 2. Oktober 2015 um 16:23

Kann mir kaum vorstellen dass die Drosselklappe deinen DPF zusetzt.
Hat das Fahrzeug denn nach dem Tausch der Drosselklappe noch Probleme?

Die Drosselklappe sitzt übrigens vorne Links - also in Richtung vom Linken Scheinwerfer 😊

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „leurog“ vom 4. Oktober 2015 um 10:11

Hallo Donadi,

nach dem tausch der DK blieb die Motorkontrollleuchte an und die Glühdrahtkontrollleuchte blinkte. Kam nicht mehr aus dem Notprogramm. Der Freundliche hat mir im Protokoll die Aschegrenze gezeigt, bei >0,46 ist dann der DPF zu. Er hatte 0,5.

Na ja, vielleicht nur Zufall.... habe jetzt 225TKm drauf und da könnte das ja sein das die defekte Drosselklappe den Rest gegeben hat.

Der Freundliche hat mir übrigens empfohlen mal diesen professionell reinigen zu lassen...ist erheblich günstiger als ein neuer DPF. Er meinte so ca. 400€. Habe mich im Netz umgesehen...scheint eine gute Alternative zum Neupreis zu sein und ich werde das mal machen lassen. Ölwechsel werde ich auch gleich mitmachen lassen (hat der Freundliche empfohlen).

Finde ich es sehr freundlich, dass er mich auf die Alternative mit der Reinigung aufmerksam gemacht hat.

Bin gespannt ob das gut geht.

Übrigens, danke für den Hinweis zur Position der DK! Hast recht.. habe offensichtlich nicht richtig hingehört :-).

Beitrag von „Janni“ vom 7. Oktober 2015 um 12:23

[leurog](http://www.dpf-clean.de) Hab hier gute Erfahrungen mit dem DPF-Tausch der beiden DPFs des V10 gemacht:
<http://www.dpf-clean.de>

Beitrag von „leurog“ vom 9. Oktober 2015 um 16:14

Hallo Janni,

danke für die Info!

Habe das meinem Freundlichen überlassen.

Seit 3 Tagen habe ich ihn zurück und alles ist soweit OK. Habe jedoch das Gefühl dass der Dicke jetzt ca. 1 Liter /100Km mehr Verbraucht als vorher... Kann das sein?

Ich beobachte das nochmal ein paar Tage.

Schöne Grüße und Danke!