

2 Fehler im Fehlerspeicher vom Luftfahwerk. Brauche Infos

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 23. August 2015 um 21:04

Hallo liebe Gemeinde.

Dank der Hilfe von rebell, konnte ich den Fehlerspeicher einsehen.
Als Fehler war folgendes gespeichert:

00776 Geber für Fahrzeugniveau vorne links (G78)
- elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

00141 Geber für Karosseriebeschleunigung hinten (G343)
- Kurzschluss nach Plus, statisch

Kann mir wer Tips geben, wo genau diese Geber sitzen, damit ich die Kabel prüfen kann und eventuell die Teilenummern, falls ich neue bestellen muss?

Vielen Dank,
Sascha

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 4. September 2015 um 13:19

Ok, Fehler 1 ist behoben.
Ratte hat das komplette Kabel durchgeknabbert.

Nun noch eine Frage zu Fehler 2.

Kann ein gequetschtes Kabel einen statischen kurzschluss nach Plus auslösen???

Gruss
Sascha

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 8. September 2015 um 21:00

So, Fehler behoben!

Neuen Sensor eingebaut und Fehler weg.