

# **Stellmotor v158 linke Seite Klima touareg 7l**

**Beitrag von „Schmere“ vom 25. August 2015 um 18:42**

Hallo

Habe seit geraumer Zeit ein klackerntes Geräusch hinterm Armaturenbrett, laut VCDS Fehler kommt linker Stellmotor v158 nicht in Grundstellung oder defekt. Nun wollte ich wissen wo dieser verbaut ist um selber mal nachzuschauen, ob er vllt nur ausgegangen ist. Oder kennt jemand dieses Problem?

Haben auch über VCDS Grundeinstellung gemacht. Aber Geräusch nicht weg und Fehler kommt auch ab und an wieder

Mfg Sven

---

**Beitrag von „Reggi“ vom 27. August 2015 um 00:48**

Hallo Sven,

habe auch dieses Problem, allerdings meldet mein Motor keinen Fehler und das Durchfahren mit VCDS ging einwandfrei, ich fürchte, hier kommt man um einen "kostspieligen" Austausch nicht herum.

VG

Jens

---

**Beitrag von „Schmere“ vom 13. Oktober 2015 um 12:20**

Hallo

Nun hat die linke Temperaturregelklappe V158 den Geist aufgegeben und es kommt nur noch kalte Luft auf der Fahrerseite. Laut Reparaturleitfaden von VAG soll Armaturenbrett raus. Aber ich meinte gelesen zu haben das es auch ohne dies möglich wäre?? Hat jemand Erfahrung damit?

Mfg Schmere