

Probleme Schiebetrieb

Beitrag von „TT5“ vom 26. August 2015 um 22:54

Hallo zusammen,

Als Neuling im Forum möchte ich folgendes Problem zur Diskussion stellen:

Fahrzeug Touareg, 180 kw, Geländepaket, Luftfahrwerk, V6 TDI, 180 kW, EZ 01/2014

Problem:

- Im Schiebetrieb, bergab, ohne Bergabfahrlilfe, Getriebe manuell, 2. Gang: bei ca. 2.000 U/min beschleunigt das Fahrzeug selbständig (es gibt Gas, Momentanverbrauch bei ca. 12-15 l/100 km) bis ca. 2.500 U/min und legt damit plötzlich ca. 25% an Speed zu.
- Runterschalten im Schiebetrieb ist kaum möglich (z.B. vom 2. in den 1. Gang). Fahrzeug gibt Gas bis nahe dem roten Bereich (Momentanverbrauch ca. 25 l/100 km) und beschleunigt kurz aber heftig, um dann wieder in den Schiebetrieb zu gehen.

Nachdem ich viel im Gebirge und mit schwerem Hänger unterwegs bin, nervt das Verhalten enorm, wenn der Hänger kurz aus der Bremse gezogen wird, das Auto in der Kurve oder hinter LKWs selbst beschleunigt o.ä.

Wer hat ähnliche Erfahrungen?

VW verweist auf die Werkstatt, die weiß nicht weiter.

Danke,, Jörg

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. August 2015 um 15:16

Hallo Jörg,

ich habe hier im Forum, kein Problem dieser Art in Erinnerung?

Falls Deine Werkstatt keine Lösung hat; lass Sie im Vertriebszentrum anrufen ob VW das Auto zurück möchte.

Falls du den Dicken neu erworben hast, werden Sie zu laufen beginnen.

Falls Du den Dicken nicht neue erworben hast, das Fahrzeug hat noch die Neuwagengarantie und Du die Mobilitätsgarantie?

Vielleicht solltest Du aber auch nur ACC, bzw. die GSR außer Betrieb nehmen?

Gruß

Hannes