

Steuergerät Antriebsstrang Fehlercode P1647 / Variantencodierung

Beitrag von „my_touareg“ vom 11. September 2015 um 18:59

Hallo,

seit Kurzem besitzen wir einen '07er 3.0tdi.
Der erste Fehler läßt nicht lange auf sich warten.

P01647 Variantencodierung des Steuergerät des Antriebsstrang prüfen

mein Vertrauter (no VW) konnte mir aber nicht mehr zu dem Fehler sagen: also denke ich schmeiß die Suche an.... Nix.

hier nun die Frage und bitte um Info was uns da erwartet.

Der Wagen fährt wie immer ohne Einschränkung; wenn das Piepen nicht wäre.....

Gruss André

Beitrag von „my_touareg“ vom 16. September 2015 um 17:52

Hallo,

schade das sich hier so gar keine Antworten zu finden.

Hat denn noch kein Mitglied Probleme mit der ACC Steuerung gehabt und kennt den Fehler bzw. dessen Ursache?


VAG hat sich zu Beratung zurückgezogen und meldet sich in ein paar Tagen... 😊 na hoffentlich mit der Lösung.

Ich werde berichten....

Gruß
André

Beitrag von „gerom“ vom 2. Oktober 2015 um 20:45

Hallo André,

dies ist mein  erster Beitrag hier im Forum, hoffe ich mach nicht allzu viel falsch ...

Hab auch einen Facelift aus 2007, mit ACC Defekt, dem ständigen Warnton und den entsprechenden Fehlermeldungen, u.a. mit der von Ihnen erwähnten Fehlermeldung.

Ich würde gerne mit Hilfe eines erfahrenen Codierers das ACC aus dem System herausprogrammieren.

Im Passat Forum wird das öfter besprochen, hab aber hier noch niemanden gefunden.

Hat denn Ihre Werkstatt etwas ausrichten können, oder haben Sie eine andere Lösung gefunden?

LG