

FB der Zusatzheizung muss immer wieder neu angelernt werden

Beitrag von „david2806“ vom 26. November 2015 um 22:33

Hallo Leute,

folgendes Problem. Ich muss spätestens nach einem Tag die Fernbedienung der Zusatzheizung immer wieder neu anlernen. Danach geht es kurze Zeit, jedoch hält dies nicht wirklich lange. Eine neue Batterie wurde von mir in die FB eingesetzt.

Habt jemand eine Idee woran es liegen könnte?

Model: 3.0 V6 TDI

Baujahr 2008

Beitrag von „coala“ vom 27. November 2015 um 07:59

Servus,

wie sieht es denn mit dem Gegenstück aus, der Fahrzeugbatterie? Wenn das noch die erste Batterie ist, dann wäre deren Zeit ja so langsam gekommen...

Grüße

Robert

Beitrag von „david2806“ vom 27. November 2015 um 10:34

Hey,

darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da ich sonst keine Mängel fest stellen kann. Welche meinst du, die unterm Fahrersitz oder die im Kofferraum?

LG

Beitrag von „coala“ vom 27. November 2015 um 10:54

Servus,

die unterm Ladeboden ist für die Standheizung zuständig. Ob darüber aber auch der Funkempfänger versorgt wird, das weiß ich nicht. Lass am besten beide Batterien in einer dafür technisch ausgerüsteten Fachwerkstatt auf ihren Zustand prüfen. Wenn das Duett noch Werksausstattung ist, dann sind die Dinger jetzt über 7 Jahre alt und für Fahrzeugbatterien ist das bereits ein ansehnliches Alter. Da würde ich ohnehin allmählich mal über einen Austausch nachdenken, wenn im Winter böse Überraschungen ausbleiben sollen 😊

Grüße
Robert