

Dröhngeräusch bei 3.000 U/min

Beitrag von „powertools“ vom 4. Februar 2005 um 13:54

Hallo liebe Leute,

bei meinem R5 Automatik habe ich schon vom ersten Tag bei ca. 2.900 - 3.200 U/min ein ziemliches Dröhnen das dann wieder verschwindet, hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, der "Freundliche" hat natürlich nichts gefunden.

Wäre begeistert über nützliche Informationen.

Beitrag von „agroetsch“ vom 4. Februar 2005 um 13:57

Hallo,

schau doch mal hier nach:

<https://www.touareg-freunde.de/forum/showthre...hlight=Resonanz>

Ist es das was Du meinst? Dann bist Du zumindest nicht allein mit dem Problem, ist aber nur ein schwacher Trost.

Beitrag von „IT-CS“ vom 5. Februar 2005 um 16:36

[powertools](#),

willkommen im Club der Dröhner 😊

also, laut meinem 😊 ist VW das Problem bereits bekannt und versucht es zu lösen. Mich wundert das dein 😊 davon keine Kenntnis hat. Ich warte jetzt schon 1. Monat auf die Lösung von WOB 🤖 .

Gruß, Jörg