

Motorwärme

Beitrag von „Peter1964“ vom 10. Dezember 2015 um 19:18

Komisch! Heute Abend 30km von der Arbeit nach Hause gefahren, nur kurz mal zaeher Verkehr und die Motortemperatur geht nicht über den ersten Strich unten.

Ist das Normal dass bei ca 3-5Grad Aussentemperatur der Motor nicht auf wenigstens 60Grad geht bei der Strecke?

Auch die Öltemperatur bewegt sich nur minimal.

Beitrag von „rebell“ vom 10. Dezember 2015 um 19:19

Da würde ich auf ein defektes Thermostat tippen.

Beitrag von „Janni“ vom 11. Dezember 2015 um 09:53

Jepp, ich auch. Schau mal hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...zeige-zu-gering>