

Fehlermeldung Fahrwerk

Beitrag von „Eric160583“ vom 14. Dezember 2015 um 11:49

Hallo, ich habe folgende Fehlermeldung erhalten:

Geber für Karosseriebeschleunigung vorn rechts (G342)

Kann mir jemand sagen wo das Ding sitzt?

Beitrag von „coala“ vom 14. Dezember 2015 um 12:50

Servus,

Montageort ist lt. Reparaturleitfaden "im Radhaus oben rechts" (eher in Richtung Spritzwand, also "nach" dem Federbein in Fahrtrichtung gesehen). Müsste ein kleiner Block mit Montagewinkel sein.

Grüße
Robert

Beitrag von „mtaot0815“ vom 10. April 2016 um 21:57

Hallo,

ich habe eine identische Fehlermeldung. Hat jemand eine Teilenummer für den Sensor G342 evtl. auch den Preis?

Gruß