

# Fehlermeldung Fahrwerk

**Beitrag von „Eric160583“ vom 14. Dezember 2015 um 11:49**

Hallo, ich habe folgende Fehlermeldung erhalten:

Geber für Karosseriebeschleunigung vorn rechts (G342)

Kann mir jemand sagen wo das Ding sitzt?

---

**Beitrag von „coala“ vom 14. Dezember 2015 um 12:50**

Servus,

Montageort ist lt. Reparaturleitfaden "im Radhaus oben rechts" (eher in Richtung Spritzwand, also "nach" dem Federbein in Fahrtrichtung gesehen). Müsste ein kleiner Block mit Montagewinkel sein.

Grüße  
Robert

---

**Beitrag von „mtaot0815“ vom 10. April 2016 um 21:57**

Hallo,

ich habe eine identische Fehlermeldung. Hat jemand eine Teilenummer für den Sensor G342 evtl. auch den Preis?

Gruß