

Akustische Warnmeldung ohne Anzeige

Beitrag von „audiii“ vom 29. Dezember 2015 um 10:57

Hallo Zusammen,

Bei meinem Baby ertönt immer ca. 1 Minute nach dem Starten des Motors eine akustische Warnmeldung. Sie kommt aus dem Bereich vorn links (Lichtschalter). Es sind kurze Pieptöne für ca. 15 Sekunden, gefolgt von einem langen Piepton, dann ist alles alles gut. Das Problem ist, dass keine visuelle Meldung kommt, weder ein Warnlämpchen, noch eine Anzeige im Display. Kann mir da vielleicht jemand helfen?

Beitrag von „coala“ vom 29. Dezember 2015 um 11:31

Servus,

wäre recht hilfreich, wenn man wüsste um welches Fahrzeug es sich handelt. Dann kann das Thema auch gleich nebenbei in den passenden Bereich verschoben werden 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „audiii“ vom 29. Dezember 2015 um 13:11

Es ist ein Touareg 7L 3,0 tdi V6 Bj. 04/2008

Beitrag von „coala“ vom 29. Dezember 2015 um 16:20

Servus,

hast du das Fahrzeug gebraucht gekauft? Könnte ja auch von einem Teil stammen, das nachträglich eingerüstet wurde...

Grüße
Robert

Beitrag von „audiii“ vom 29. Dezember 2015 um 18:26

Das ist ein guter Hinweis, daran hab ich ja noch gar nicht gedacht. danke
Ich habe das Auto gebraucht gekauft.

Beitrag von „juma“ vom 29. Dezember 2015 um 19:45

Servus,

ansonsten bitte einfach mal ein Video machen und über youtube einstellen. Dann kann man sich das auch besser vorstellen...;)

Beitrag von „stypen“ vom 6. Januar 2016 um 22:47

ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sich um die Außen-Temperaturwarnung handelt, wobei es langsam richtung NULL zugeht, ich sehe das am ersten Blick auch nicht wenn die Akustische Meldung kommt, erst bei genauerm hinsehen am Tacho blinkt dann die Temperatur und warnt quasi

Beitrag von „stypen“ vom 6. Januar 2016 um 22:49

[Zitat von stypen](#)

ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sich um die Außen-Temperaturwarnung handelt, wobei es langsam richtung NULL zugeht, ich sehe das am ersten Blick auch nicht wenn die Akustische Meldung kommt, erst bei genauerm hinsehen am Tacho blinkt dann die Temperatur und warnt quasi

Hoppla, nicht genau gelesen...so lange dauert diese Warnung natürlich auch nicht 🙄

Vielleicht Eis oder Dreck auf den Sensoren der Einparkhilfe ?

Beitrag von „audiii“ vom 7. Januar 2016 um 17:41

Also, ich weiß nicht weiter, Fehlerspeicher sagt 0 Fehler und trotzdem piept das Ding.

Beitrag von „stypen“ vom 9. Januar 2016 um 11:09

nimm mal die linke seitliche Abdeckung des Amateurenbrettes ab und schau beim oder hinterm sicherungskasten ob da irgendwas drinnen ist.
Standheizung Empfangsbox usw.

Beitrag von „Humvee“ vom 9. Januar 2016 um 12:34

[Zitat von audiii](#)

Es sind kurze Pieptöne für ca. 15 Sekunden, gefolgt von einem langen Piepton,

Hört sich nach der Einparkhilfe an

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 9. Januar 2016 um 16:04

Zitat von Humvee

Hört sich nach der Einparkhilfe an

Hallo,
das war auch meine Diagnose.
Ich habe mich nur nicht getraut?

Allerdings müßte dann etwas im Fehlerspeicher abgelegt sein.

Gruß

Hannes

Beitrag von „Humvee“ vom 9. Januar 2016 um 17:23

Mit was wurde der Fehlerspeicher ausgelesen ?

Und ein Video von dem Ganzen wäre hilfreich