

# Heckscheibenheizung funktioniert nicht

**Beitrag von „kaimi72“ vom 18. Januar 2016 um 11:39**

Hallo Gemeinde,

und hier mein zweites "Winter-Problem" mit meinem R5 (Bj. 05):

die Heckscheibenheizung funktioniert nicht. Gibt es evtl. einen Touareg-typischen Fehler? Wonach sollte ich schauen?

Vielen Dank und viele Grüße  
Kai

---

**Beitrag von „killershadow“ vom 18. Januar 2016 um 13:14**

Hallo Kai,

ich kann Dir leider nicht helfen habe aber das selbe Problem 😊  
Hoffentlich gibt es hier Hilfe 😊

Sicherung hast du schon gecheckt ?

Ist glaube ich im rechten Sicherungskasten die 30 ?!

Nagel mich bitte nicht drauf fest. Steht aber im Handbuch 😊

Gruß  
Sven

---

**Beitrag von „fetter-diesel“ vom 18. Januar 2016 um 14:45**

Mein erster Kandidat für so einen Fehler ist Kabelbruch am Heckklappenschanier vorher an den kontakten der Scheibe messen ob Spannung da ist

---

**Beitrag von „killershadow“ vom 18. Januar 2016 um 15:53**

Stimmt das könnte sein ja !!!  
Hatte da schon ein Kabelbruch an der Nebelschlussleuchte.  
War ziemlicher Dreck !!!

Dazu ist es mir EINDEUTIG zu kalt draußen 😊

---

### **Beitrag von „kaimi72“ vom 18. Januar 2016 um 20:24**

Ich vergaß: Sicherung gecheckt, die isses nicht. 😊

---

### **Beitrag von „kaimi72“ vom 23. Januar 2016 um 17:16**

So, ich denke der Grund für die nicht funktionierende Heckscheibenheizung ist gefunden...exakt so vorgefunden, nachdem ich die (lediglich mit Doppelklebeband befestigte) Abdeckblende entfernt hatte. 😞

Übrigens, im Oktober 15 war der Dicke wg. Kabelbruch an der dritten Bremsleuchte in der Werkstatt....

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.