

# Schleifgeräusch Klimabedienteil bei Linkskurve

**Beitrag von „tom11“ vom 9. Februar 2016 um 22:03**

Hallöle alle,

wieder mal überrascht mich mein Tuareg mit einem interessanten Problemchen.

Sobald ich eine Linkskurve fahre, fängt mein Klimabedienteil an, ein Geräusch von sich zu geben dass sich anhört als wenn man ein Stück Papier in ein Lüfterrad steckt. Sobald ich wieder geradeaus fahre oder die Lüftung komplett ausschalte, ist es weg. Sind evtl. im inneren des Klimabedienteils kleine Lüfter verbaut?

---

**Beitrag von „macko“ vom 10. Februar 2016 um 17:47**

Servus,

soweit ich mich recht erinnere, ist im Klimabedienteil ein Lüfter drin. Ob der aber das Geräusch erzeugen kann? Evtl kommt das Geräusch ja von einem dahinter liegenden Lüftungskanal.

Das zerlegte Klimabedienteil siehst du hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...Klimabedienteil>

Gruss

Marco

---

**Beitrag von „tom11“ vom 10. Februar 2016 um 22:06**

Vielen Dank Marco, liegt sicherlich an diesem kleinen Lüfter. Ich zerlege das Bedienteil und werde dann berichten.

---

**Beitrag von „eXtremeTK“ vom 20. Februar 2016 um 13:29**

Berichte mal, wenn du damit fertig bist.

Solch ein Phänomen legt beim Touareg auch ab und an an den Tag biggin biggin not found or type unknown

---

**Beitrag von „tom11“ vom 21. Februar 2016 um 15:22**

Mach ich gerne, wobei ich aktuell dazu tendiere, ein gebrauchtes Bedienteil einzubauen.