

Hilfe, Lambdawert geringfügig erhöht. Weis jemand was?

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 18. Februar 2016 um 10:24

Hallo liebe Touarekaner,

war gestern zur HU, leider ist mein grosser durch die AU gefallen.

Soll Lambdawert max 1,030

Istwert min 1,054

AXQ Motor

Der Sachverständige meinte, Lambdasonden regeln nach.

Es könne an einem undichten Unterdruckschlauch liegen.

Kann plausibel sein, denn hatte Ratte im Motorraum.

Fehlerspeicher lese ich heute Abend aus, Ergebnis wird nachgetragen.

Hatte hier schonmal jemand dieses Problem?

Oder hat einen Tip, welcher Schlauch betroffen sein könnte?

Beitrag von „betonmass“ vom 18. Februar 2016 um 13:09

Da es sich hier nur knapp um den richtigen Wert geht kann es auch helfen den Motor vorher anständig warm fahren.

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 18. Februar 2016 um 13:18

Hat leider nicht funktioniert.

Öltemperatur war schon auf 90 grad celsius.

Der Prüfer hat den bestimmt 15 minuten auf touren gehalten

Beitrag von „betonmass“ vom 18. Februar 2016 um 13:40

Dann hilft nur die Undichtigkeit suchen. Evtl. Undichtigkeit ab Krümmer bis Sonde?
Unterdruckschläuche in Richtung Ansaugtrakt!

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 19. Februar 2016 um 19:44

Also Carport hat folgendes ausgelesen:

Fehler

16805 - P0421 Vorkatalysator, Bank 1
oberer Grenzwert überschritten, sporadisch
17819 - P1411 Bank2,Sekundärluftsystem
unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch
16684 - P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt
oberer Grenzwert überschritten, sporadisch
16815 - P0431 Vorkatalysator, Bank 2
oberer Grenzwert überschritten, sporadisch
16691 - P0307 Zylinder 7
oberer Grenzwert überschritten, sporadisch
16690 - P0306 Zylinder 6
oberer Grenzwert überschritten, sporadisch
16688 - P0304 Zylinder 4
oberer Grenzwert überschritten, sporadisch
16689 - P0305 Zylinder 5
oberer Grenzwert überschritten, sporadisch
17831 - P1423 Bank1,Sekundärluftsystem
unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch

Was für "Grenzwerte" sind denn da gemeint???

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 9. März 2016 um 07:51

Okay, Fehler umzinhelt.

Liegt wohl am sekundärluftsystem.

Idt Bank 1 eigentlich auf der Fajrer oder beifahrerseite?