

Anhängerkupplung ohne Strom

Beitrag von „skitnica“ vom 4. März 2016 um 19:26

Hallo zusammen,

da ich neu in diesem Forum bin, möchte ich mich erst vorstellen.

Wir haben seit 4 Wochen einen 3.0 TDI EZ 09/2007 mit originalen 115.000km.

Ein tolles Fahrzeug, welches wir zum Ziehen unseres Bootes gekauft haben.

Es ist unser "Erster", aber es wird nicht der letzte T. sein.

Leider habe ich heute festgestellt, dass unsere Anhängersteckdose nicht voll funktionsfähig ist.

Es leuchtet am Fahrradständer nur das rechte Rücklicht.

Beim Anschließen eines Steckdosentesters ist mir aufgefallen, dass die Nebelschlussleuchte und die Bremsleuchte blinken ohne dass jeweils etwas davon betätigt wird.

Bei der Überprüfung habe ich festgestellt, dass die Leitung von der Steckdose zum SG i.O. ist.

Am SG 7L0 907383F habe ich folgendes festgestellt:

der rote mittige Stecker

PIN 1 hat Masse

PIN 2 +12V Zündung

PIN 12 Spannung

PIN 11 und 9 keine Spannung.

Von PIN 12 Brücke auf Pin 11 gelgt, dann funktionieren Rücklicht beidseitig und Blinker beidseitig.

Welche Sicherungen sind für die PINs 11 und 9 verantwortlich?

Danke für Eure Antworten

Schorsch

Beitrag von „donadi“ vom 5. April 2016 um 16:26

Schaue mal hier, da steht einiges drin:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...icherungskasten>

Und da gibt es die Belegung von VW (etwas weiter unten)

<http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/anhaengersteckdose.htm>

Also Pin2 ist kein Schaltplus und 11 ist Masse für 10. Beide beim Touareg eigentlich nicht belegt.