

Kühlmittel tropft hintern linken Vorderreifen

Beitrag von „amigo2507“ vom 15. März 2016 um 23:06

Hallo Leute,

bin neu hier. Wie das so ist, bei Problemen sucht man ein passendes Forum. Mein erst kürzlich erworbener V6 3,2l Benziner Bj. 2004 tropft hinterm Vorderrad eine rötliche Flüssigkeit. Muss während der Fahrt irgendwo Fahrerseitig austreten und sich da sammeln. Verläuft da überhaupt eine Kühlerleitung in der Nähe?

Vielen Dank schonmal im Voraus! Vielleicht kann ich ja dem Einen oder Anderen auch mal helfen.

Gruß Stefan

Beitrag von „Hannes H.“ vom 16. März 2016 um 18:53

Der Ausgleichsbehälter ist vorne links oberhalb des Radkastens, von daher wird wohl in dem Bereich Kühlwasser austreten. Wie schauen denn die Leitungen aus? Sind die außen auch rötlich?

MfG

Hannes

Beitrag von „amigo2507“ vom 24. März 2016 um 17:57

Nachdem ich die Verkleidung entfernt habe, war das Problem schnell klar. Es waren zwei Schlauchbinder, die im Laufe der Jahre etwas nachgelassen und rostig waren. Es laufen hier wirklich zwei Kühlkreislaufleitungen durch.

Gruß Stefan

Beitrag von „Darragh“ vom 28. März 2016 um 13:31

[Zitat von Hannes H.](#)

Der Ausgleichsbehälter ist vorne links oberhalb des Radkastens, von daher wird wohl in dem Bereich Kühlwasser austreten. Wie schauen denn die Leitungen aus? Sind die außen auch rötlich?

MfG

Hannes

Hallo Hannes

Der Ausgleichbehälter ist meines Erachtens rechts verbaut...

Links unter dem Radhaus Kasten befindet sich meiner Meinung nach nur die Kühlwasserschläuche für den Zuheizung, respektive der Standheizung.

Hier sollte die Undichte auch zu finden sein.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 28. März 2016 um 15:17

[Zitat von Darragh](#)

Hallo Hannes

Der Ausgleichbehälter ist meines Erachtens rechts verbaut...

Links unter dem Radhaus Kasten befindet sich meiner Meinung nach nur die Kühlwasserschläuche für den Zuheizung, respektive der Standheizung.

Hier sollte die Undichte auch zu finden sein.

Stimmt, da hast du recht... war wohl wieder mal in Gedanken bei meinem Audi, dort ist er links, beim Touareg ist er rechts, noch dazu komplett schwarz, sodass man nicht sieht wie viel Kühlwasser drin ist.

Ebenso ist, wie du schreibst, rechts der Zuheizung bzw. Standheizung verbaut und der hängt natürlich auch am Kühlkreislauf.

MfG

Hannes

Beitrag von „rebell“ vom 29. März 2016 um 17:33

Beim Benziner??

Kann dann nur ein Standheizung sein, oder?

Beitrag von „amigo2507“ vom 3. April 2016 um 22:54

Ja, ist ein Benziner. Hab die Verkleidung des vorderen Kotflügels abgebaut und die Schaubinder ersetzt. Keine Standheizung, aber silberner Kasten wo zwei Schläuche reingehen.

Gruß Stefan

Beitrag von „amigo2507“ vom 3. April 2016 um 22:55

Meiner Meinung nach Zuheizer.

Gruß Stefan