

Spiegelverstellung Fahrerseite

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 28. März 2016 um 19:56

Moin an meinem T1 (04) hat sich die E-Verstellung Verabschiedet nur die Fahrerseite!
Getestet habe ich die Leitung vom Spiegel zu Stg. ist OK
Wenn ich fremdstrom auf den Stellmotor gebe ist der auch OK
Die Leitung vom Stellknopf zum Stg. ist OK
Jetzt habe ich keine Idee mehr außer dem austausch des Tür Stg.

Beitrag von „Hartl“ vom 28. März 2016 um 21:35

... evtl. der Schalter selber!
Mit VCDS testen!

SG

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 28. März 2016 um 21:51

[Zitat von Hartl](#)

... evtl. der Schalter selber!
Mit VCDS testen!

SG

Danke für den Tipp aber der Schalter(Knopf)ist auch schon getauscht

Beitrag von „Hartl“ vom 28. März 2016 um 22:09

... dann kann es ja nur noch das Steuergerät sein.

SG

Beitrag von „stypen“ vom 2. Juli 2016 um 20:14

bei mir ist nun auch der linke Außenspiegle gar nicht mehr zum verstellen...

Ich habe das Spiegelglas entfernt und den Stellmotor ausgebaut, er reagiert auch auf alle Himmelsrichtungen vom el Stellknopf aus.(man hört die motoren drinnen leicht arbeiten)---bewegt aber die Plastikeinheit nicht mit.

Komischerweise lässt sich der rechte Spiegel auch nur zeitweise verstellen, wenn überhaupt dann geht er nur nach unten und oben zu verstellen.

Vor einiger Zeit auch, haben beide Spiegel gleichzeitig auf die Eingabe vom el Stellknopf aus reagiert. (obwohl er auf den Rechten Spiegel gestellt war)

Sieht das eher nach Steuergerät aus ?

Beitrag von „stypen“ vom 6. Juli 2016 um 10:29

meldet euch nicht so zahlreich 😊

Beitrag von „Napfkuchen“ vom 6. Juli 2016 um 11:23

[Zitat von stypen](#)

-bewegt aber die Plastikeinheit nicht mit.

Das hört sich für mich nach einem defekten Übetragungsglied an - z. B. kleines Zahnrad, das auf der Welle durchdreht oder verschlissene Verzahnung.

Als Idee ...

Gruß
Guido