

# Störung RNS 510

## Beitrag von „Barni12“ vom 13. April 2016 um 08:55

Hallo an alle,  
seit Januar haben wir nun unseren Touareg und sind sehr zufrieden.  
In letzter Zeit kommt es allerdings vor, das beim einsteigen schon Geräusche auf den Lautsprecher zu hören sind (hört sich wie Signale vom Can-Bus an ???).  
Wenn die RFK an geht, hat man auch hier auf dem Bild zittern.  
Touareg 3L Diesel BJ2009 RNS 510 Dynaudio SW-Version 1202  
Hat jemand so etwas schon gehabt und kann mir Rat geben ??  
Der Fehler ist nicht immer.

Grüße  
Marcus

---

## Beitrag von „coala“ vom 13. April 2016 um 09:11

Servus Marcus,  
hab das mal in den Touareg I Bereich verschoben, den Touareg II gab's erst ab 2010. Schau bitte z. B. auch mal [hier](#) und [hier](#), ob da Ähnlichkeiten zu deinem Problem mit dem RNS 510 bestehen.

Grüße  
Robert

---

## Beitrag von „Barni12“ vom 13. April 2016 um 10:03

Hallo Robert,  
vielen Dank fürs verschieben und die schnelle Antwort.  
Die zwei Fehler haben große Ähnlichkeit mit meinem Fehlerbild.  
Das mit der Sicherung werde ich mal probieren,  
Lautstärke lässt sich normal regeln und Radio / Musik wird auch nicht verzehrt wiedergegeben.  
Lieder die auf der HD sind, werden aber manchmal mittendrin abgebrochen (Fehlermeldung

"Format nicht kompatibel" oder so ähnlich) vom USB-Stick gibt es keine Probleme.  
Interessant war auch das mit dem Softwareupdate, vielleicht doch mal beim Freundlichen vorbei fahren.

Grüsse  
Marcus