

Blende für Abblendlicht/Fernlicht "Bitte prüfen Sie ihre Beleuchtung"

Beitrag von „Minimal-Team“ vom 24. April 2016 um 21:09

Hallo ihr,

Bin neu hier.

Vorab:

Kaufe am Mittwoch einen T1 2,5 TDI R5 Baujahr 1/2006

Problem mit dem zukünftigen TReg:

Verkäufer (ein Bekannter) zeigte mir ein Problem an dem TReg. Jedes mal wenn man das Fernlicht einschaltet bzw. aufleuchten lässt, kommt die Fehlermeldung "Bitte überprüfen Sie ihre Beleuchtung!".

Verkäufer meinte, dass es nur die Blende fürs Abblend/Fernlicht wäre (Aussage vom VW-Fachhändler). Es ist nur am rechten Scheini. Es handelt sich hierbei um einen Xenon-Scheini mit Kurvenlicht.

Meine Frage:

Wenn es wirklich nur diese Blende ist, was kann ich da selber machen? Muss ich sie tauschen oder wieder einrasten oder oder oder?

Wo bekommt man sowas bzw. was kostet sowas?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 24. April 2016 um 21:25

Beim Xenon wird beim Aufblenden kein weiteres Leuchtmittel gezündet, sondern nur eine Blende im Scheinwerfer weggeklappt. Das wird aber nicht so einfach zu reparieren sein, entweder steckt nur die Blende, oder das Steuergerät hat was. Tauschen wird nicht einfach möglich sein, da es ja keine Ersatzteile gibt...

MfG

Hannes

Beitrag von „Darragh“ vom 25. April 2016 um 08:23

Hallo

Nimm den Scheinwerfer heraus und öffne den hinteren Deckel (4 TORK- Schrauben).
Rechts unten findest du dann ein schwarzes und ein braunes Kabel, welche beide zu einer Spule (Elektromagnet) führen.
Meistens ist das braune Kabel am Stecker abgebrochen.
Einfach wieder anlöten.

Beitrag von „coala“ vom 25. April 2016 um 08:59

[Zitat von Darragh](#)

[...] öffne den hinteren Deckel (4 TORK- Schrauben) [...]

[OT] Servus Michael,

das wäre aber Vandalismus :D: <http://www.sca.com/de/deutschland/Marken1/Tork/> [/OT]

Legal hingegen: <http://www.wiha.com/de/ratgeber-schraubprofile/>

Grüße
Robert

Beitrag von „Minimal-Team“ vom 26. April 2016 um 22:50

Danke, dass war die Lösung.... Fachmann!!!!

[Zitat von Darragh](#)

Hallo

Nimm den Scheinwerfer heraus und öffne den hinteren Deckel (4 TORK- Schrauben).
Rechts unten findest du dann ein schwarzes und ein braunes Kabel, welche beide zu einer Spule (Elektromagnet) führen.
Meistens ist das braune Kabel am Stecker abgebrochen.
Einfach wieder anlöten.

Beitrag von „Leo1537“ vom 24. Juni 2021 um 18:18

[Zitat von coala](#)

[OT] Servus Michael,

das wäre aber Vandalismus :D: <http://www.sca.com/de/deutschland/Marken1/Tork/>
[/OT]

Legal hingegen: <http://www.wiha.com/de/ratgeber-schraubprofile/>

Grüße
Robert

hi...

Bei mir Funk die linke Seite nicht(Fernlicht)...Links war es genau so ...d kabel war raus...habe d kabel everbunden und siehe an es funktioniert wieder. Aber jetzt Funk. Die Rechte Seite nicht.