

VW V10 Getriebe kein Kraftschluss Fehlercode P0b00 und P0700

Beitrag von „NicoHH“ vom 6. Mai 2016 um 16:43

Hallo mein Name ist Nico .. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus Hamburg ... Vor kurzem habe ich mir einen VW Touareg V10 Tdi Bj.2003. 168.000 Km schckeheft gekauft ... Folgendes Problem ... Bei normaler Fahrt auf der Autobahn hatte das Fahrzeug keine Leistung mehr ... Von der Autobahn runter neu gestartet Und wieder rauf leider schaltete das Fahrzeug nicht mehr ... Fahrzeug abgestellt wieder angemacht . Nun kein Vortrieb Als ob die Gänge nicht reingehen.. Fehlercode P0b00 und P0700 Bitte um Hilfe

Beitrag von „NicoHH“ vom 7. Mai 2016 um 23:56

Kann mir den Keiner Helfen ... Weiß Momentan echt nicht weiter ..? Das sind die Fehlercodes

P0700 Getriebesteuerung (Störungswarnleuvcht Anforderung)

P0600 Serieller Kommunikationsanschluss. Die Fehler lassen sich nicht Löschen Das Fahrzeug hat leider keinen Kraftschluss....

Bitte um eure Hilfe.