

# **Knarzen an den Luftdüsen Beifahrerseite / Ausbau der kompletten Einheit**

**Beitrag von „Nacht“ vom 5. Juli 2016 um 09:39**

Servus Zusammen,

ich habe einen TII Bj. 12/2013 ohne Luftfahrwerk.

Auf der Beifahrerseite knarzt beim Fahren der rechte äussere Luftaustritt auf dem Armaturenbrett.

Am Anfang war es nur ganz wenig. Nach Ende der Garantie und vor allem seitdem die Werkstatt das mit Filz unterlegt hat, knarzt es nach kurzer Zeit wieder mehr!

Dieses Problem möchte ich nun selbst in den Griff bekommen und darum meine Frage:

Wie baut man die komplette Einheit mit den zwei Luftdüsen vom Armaturenbrett der Beifahrerseite aus?

Ich habe das einfache Alu-Dekor drauf.

Viele Grüße,

Nacht

---

**Beitrag von „andygerats“ vom 1. August 2016 um 21:41**

Guten Abend,

ich würde mich hier einmal anschließen - habe exakt das gleiche Problem ... und es macht mich schier wahnsinnig.

Es knarzt wie bescheuert an exakt der von Dir beschriebenen Stelle und ich weiß nicht was man noch machen kann / soll.

Hab es sogar schon gefilmt und meinem Freundlichen gezeigt - er konnte aber auch auf die schnelle keine Lösung herbeiführen.

Hat das bereits jemand gehabt und lösen können?

Danke & Gruß

Andy

---

**Beitrag von „Touareg-V6“ vom 3. August 2016 um 19:42**

Hallo zusammen,  
schliesse mich hier an, habe das Problem auch, auf Fahrer- und Beifahrerseite.

---

**Beitrag von „coala“ vom 3. August 2016 um 19:53**

Servus,

bin auch dabei! 😊😬👉

Grüße  
Robert

---

**Beitrag von „Touareg-V6“ vom 3. August 2016 um 19:56**

ich muss mein Knarzen etwas genauer bestimmen, es ist nicht der Luftauslass, sondern die Türverkleidung, aber ganz vorne, wo der Luftauslass sitzt

---

**Beitrag von „andygerats“ vom 3. August 2016 um 22:31**

Vielleicht sollten wir Südlicher alle mal gemeinsam beim Freundlichen vorknarzen...  
Bin einerseits froh nicht alleine zu sein mit dem Problem, aber eine Lösung scheint mir in weiter Ferne.  
Was wollen wir unternehmen?

---

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 3. August 2016 um 22:39**

Hi!

Bei mir auch, aber auf der Fahrerseite die rechte Düse bzw. in dem Bereich.  
2015er TII FL mit gerade 25tkm auf der Uhr. Schier unglaublich für ein über 80 TEuro Fahrzeug.



LG  
Manu

---

### **Beitrag von „coala“ vom 3. August 2016 um 22:41**

Servus,

ich vermute fast, da wurde entweder was eingespart, oder alternativ fallweise nicht verbaut. Könnten natürlich auch die berühmten "ungünstigen Toleranzen" sein 😄 Fakt ist bei mir, dass meine Fahrzeuge aus 2014 und 2015 (FL) elendig knistern und knarzen, der Vorhänger aus 2011 aber ruhig war. Zufall oder nicht, das nervt elendig und wird reklamiert.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 3. August 2016 um 22:44**

#### [Zitat von coala](#)

Fakt ist bei mir, dass meine Fahrzeuge aus 2014 und 2015 (FL) elendig knistern und knarzen, der Vorhänger aus 2011 aber ruhig war.

Grüße  
Robert

Wie bei mir Robert. Der 2012er hatte das nicht und nun knarzt es ab und an an erwähnter Stelle und wenn das Fenster unten ist auch am Türrahmen wenn ich abseits der Straße fahre. Hier vermute ich jedoch die verbaute Dichtung! 🙄 Warum macht VW so etwas.

LG  
Manu

PS: Mit meiner AHK habe ich auch schon wieder ein Phänomen festgestellt, das ich aber erstmal beobachte. Sollte sich was ergeben, wird es dazu einen Thread geben und ich werde wieder den Freundlichen nerven. Bin ja gebranntmarktes Kind 🙄

---

### **Beitrag von „andygerats“ vom 4. August 2016 um 16:46**

Halt uns gern mal auf dem Laufenden Robert.

Meiner war bereits beim Freundlichen und da hieß es nur, dass man auf die schnelle nichts finden könne...

Wenn ich denen dann vielleicht gezielt sagen kann wonach gesucht werden soll, würde das evtl. helfen.

Bei all dem "Leid" bin ich froh nicht alleine zu sein 😊

VG  
Andy

---

### **Beitrag von „Touareg-V6“ vom 5. August 2016 um 20:09**

#### [Zitat von andygerats](#)

Vielleicht sollten wir Südlichter alle mal gemeinsam beim Freundlichen vorknarsen...  
Bin einerseits froh nicht alleine zu sein mit dem Problem, aber eine Lösung scheint mir in weiter Ferne.  
Was wollen wir unternehmen?

und dann machen wir ein Knarzkoncert?  
ich werde mal schauen, ob ich mit dem Ausbau der Türverkleidung mein Problem beheben kann.

---

### **Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 5. August 2016 um 22:03**

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/21890-knarzen-an-den-luftd%C3%BCsen-beifahrerseite-ausbau-der-kompletten-einheit/>

Hi!

Hatte es heute wieder beim Rückwärtsfahren und es kam aus dem Bereich der Tachoeinheit...



LG

Manu

---

### Beitrag von „coala“ vom 6. August 2016 um 07:43

[Zitat von andygerats](#)

Halt uns gern mal auf dem Laufenden Robert. [...]

Servus Andy,

ja, mach ich. Gibt allerdings noch keinen Termin für die Werkstatt, man ziert sich scheinbar bereits im Vorfeld 😞 Muss da am Montag mal konkreter werden...

Grüße  
Robert

---

### Beitrag von „andygerats“ vom 12. September 2016 um 23:29

Hallo zusammen,

hat sich bei euch Leidensgenossen in der Zwischenzeit schon etwas ergeben?

Ich hatte den guten nun beim Freundlichen und mit einer satten Rechnung von knapp 300€ zurückerhalten.

Lüftungsdüsen an der Beifahrerseite wurden ausgebaut und "spannungsfrei" wieder eingebaut. Dafür überhaupt Geld zu verlangen finde ich eine Frechheit - ich habe diese sicher nicht auf Spannung eingebaut.

Dazu gabs noch schöne Schmiererei auf dem Armaturenbrett die wohl nur mir nach Rückerhalt aufgefallen ist.

Das Highlight jedoch - es hat sich sage und schreibe NICHTS verändert.

Tada...

Rechnung werde ich vorerst nicht bezahlen und habe dies auch schon kundgetan.

Solltet ihr also neue Erkenntnisse haben, gerne her damit!

Gute Nacht & viele Grüße

Andy

---

### **Beitrag von „Touareg-V6“ vom 13. September 2016 um 07:20**

die Rechnung ist ja heftig. Hat die Lüftungsdüse jetzt wenigstens einen Goldrand &#128527;  
Ich habe ja auch das Knarzen, aber bei mir ist es die Verkleidung unter dem Lenkrad. Wenn ich der einen dezenten Hieb verpasse, oder daran rumzerre, dann ist es wieder gut für eine Weile.  
Eventuell hast du dasselbe Problem. Bei mir klingt es zwar als käme das Knarzen von der Lüftungsdüse, es kommt aber von der Billigplastikverkleidung der Lenksäule.

Gruß

Olaf