

Herrenloses Kabel im Bereich Innenraumfilter gefunden. Idee?

Beitrag von „Freak187“ vom 22. Juli 2016 um 20:43

Hallo zusammen!

Bereits beim vorherigen Wechsel des Innenraumfilters sind mir die beiden Kabel (rotgrün / rot) inkl. Stecker (1J0973119) aufgefallen.

[IMG_7401.jpg](#)

[IMG_7403.jpg](#)

Habs seit dem wieder vergessen, aber die Tage als der Filter im Rahmen der Wartungsarbeiten wieder dran war, kam ich wieder drauf.

Das Kabel hängt da recht unmotiviert herum. Ich konnte auch nach erster Suche nicht feststellen wo es hingehört.

Hat jemand eine Idee?

Danke

Gruß

Christian

Beitrag von „macko“ vom 23. Juli 2016 um 10:13

Hi,
vermutlich von irgendeinem Stellmotor oder Temperatursensor.

Schon mal mit VCDS gespielt, ob Du im Bereich Klima eine Fehlermeldung hast?

Gruß
Marco

Beitrag von „Hartl“ vom 23. Juli 2016 um 21:55

Hi,
ich tippe mal auf den Taster für die Handschuhfachbeleuchtung!

SG
Gerhard

Beitrag von „Neumi“ vom 24. Juli 2016 um 22:41

Moin,

sind die Kabel für einen Taster nicht ein bisschen dick? Sieht für mich eher so aus, als wäre es eine Stromversorgung. Liegt Spannung an?
Siehst du, ob die Kabel aus dem mittleren Teil des Armaturenbretts kommen?

Gruß
Basti

Beitrag von „arthus1“ vom 25. Juli 2016 um 07:25

Tach zusammen,
ich meinen kleinen noch nicht so lange und den Innenraumfilter hab ich auch noch nicht gewechselt. Aber den T gibt es doch auch mit einem Wechsler im Handschuhfach, ist das die Stromversorgung?
Gruß Arthus

Beitrag von „Neumi“ vom 25. Juli 2016 um 20:27

Moin,
mein CD-Wechsler ist im Kofferraum 😊

Gruß Basti

Beitrag von „arthus1“ vom 25. Juli 2016 um 21:19

Psst, nicht verraten. Meiner auch. 😊
Ich habe aber gelesen das es auch Wechsler
für's Handschuhfach gibt.
Gruß Arthus

Beitrag von „Wüstenfuchs“ vom 27. Juli 2016 um 05:44

Ich hab das mal aus Neugier gegoogelt und als Ergebnis kam:
[VW Bluetooth Mikrophon Anschlußstecker Gehäuse, VW 1J0 973 119](https://www.vw.com/de/ersatzteile/ersatzteile-1j0-973-119)