

Ausbau Kraftstoffpumpe/ Förderpumpe V10

Beitrag von „Scotty1“ vom 9. August 2016 um 20:44

Guten Abend zusammen.

Könnte mir jemand auf die Schnelle verraten, wo sich der Zugang zu den beiden Förderpumpen im Tank befindet? Muss dieses ganze Gedöns aus dem Kofferraum raus? Oder hat der T keine Revisionsöffnung?

Beitrag von „Darragh“ vom 9. August 2016 um 21:45

[Zitat von Scotty1](#)

Guten Abend zusammen.

Könnte mir jemand auf die Schnelle verraten, wo sich der Zugang zu den beiden Förderpumpen im Tank befindet? Muss dieses ganze Gedöns aus dem Kofferraum raus? Oder hat der T keine Revisionsöffnung?

Hallo Scotty1

Unter der Rücksitzbank - unter dem Teppich...

Die Position ist an der Perforierung im Teppich zu erkennen.

Teppich zurückschlagen und silberfarbenen Deckel entfernen.

Darunter befindet sich der Deckel zum Tank, unter dem die Pumpe zu finden ist.

Gutes gelingen ...

Beitrag von „Scotty1“ vom 9. August 2016 um 22:00

[Zitat von Darragh](#)

Hallo Scotty1

Unter der Rücksitzbank - unter dem Teppich...

Die Position ist an der Perforierung im Teppich zu erkennen.

Teppich zurückschlagen und silberfarbenen Deckel entfernen.

Darunter befindet sich der Deckel zum Tank, unter dem die Pumpe zu finden ist.

Gutes Gelingen ...

Vielen Dank für die Info. Wollte die beiden Pumpen mal prüfen, ob die korrekt laufen, nachdem ich heute wieder 2mal stehengeblieben bin. Die Perforierung hatte ich vorhin nicht gesehen. Der komplette Teppich muss also nicht raus, sondern nur "öffnen". Hab ich das so richtig verstanden?

Beitrag von „Darragh“ vom 10. August 2016 um 06:24

So ist es...

Hast du die Dieselfilter schob mal gewechselt, bzw. entwässert?

Übrigens kannst du auch dort die Funktion oder Fördermenge der Pumpe testen. Dieses hat den Vorteil, daß keine Dieselgerüche ins Fahrzeuginnere gelangen, zudem ist auch sichergestellt, dass die Förderleitung bis dorthin in Ordnung ist.

Wenn noch Luft im gesamten System (meist in der Hochdruckpumpe) sein sollte, ist diese zu entlüften, da der Motor sonst während der Fahrt in den Notaufnahme geht.

Beitrag von „dieseldriver“ vom 10. August 2016 um 09:04

[Zitat von Scotty1](#)

Vielen Dank für die Info. Wollte die beiden Pumpen mal prüfen, ob die korrekt laufen, nachdem ich heute wieder 2mal stehengeblieben bin. Die Perforierung hatte ich vorhin nicht gesehen. Der komplette Teppich muss also nicht raus, sondern nur "öffnen". Hab ich das so richtig verstanden?

Falls die Pumpen noch nie draußen waren, musst du evtl den Teppich zuschneiden. Es sind zwei kreisrunde Deckel, die kann man leicht ertasten

Man kann die Pumpen auch hören wenn man die Fahrertür nach etwas Stillstand aufmacht, laufen die Pumpen für einige Sekunden an

Beitrag von „dieseldriver“ vom 10. August 2016 um 09:12

Zitat von Darragh

...Wenn noch Luft im gesamten System (meist in der Hochdruckpumpe) sein sollte, ist diese zu entlüften, da der Motor sonst während der Fahrt in den Notaufnahme geht.

Darragh, da war sich der Notlauf gemeint, oder? 😊

Den Kraftstofffilter würde ich auch wechseln, falls schon lange drin.

Mit dem Prüfen am Filter, wie genau machst du das, Druckmanometer an Vorlauf oder wie?

Gruß

dieseldriver

Beitrag von „Scotty1“ vom 10. August 2016 um 12:43

Ich fasse mal kurz zusammen:

Dieses kurze Anlaufen kenne ich von meinem W8. Allerdings habe ich das beim Touareg noch nie wirklich für voll genommen. Habe den Wagen seit ca. einem Jahr. Mein Vorgänger war wohl ziemlich pleite und hat nur noch das repariert, was unbedingt nötig war. Habe jetzt auch endlich mal das Serviceheft bekommen. Die letzte (mit km vermerkte) Insektion war bei ca. 90.000 km. Danach steht nur ein Bremsflüssigkeitsservice von 2009 im Heft, jedoch ohne Datum oder Stempel. Demnach wurden die beiden Kraftstofffilter zumindest laut Serviceheft letztmalig bei 62.000km gewechselt. Der Wagen hat jetzt 211.000km runter. Ich befürchte fast, daß es die Filter vom 60.000er Service sind. Das Problem welches ich im Moment mit dem Auto habe, tritt leider immer nach ca. 1-2km Fahrt am Morgen auf. Danach nicht mehr. Erst wenn er mehrere Stunden gestanden hat, zeigt er sich mit Ausfall des Motors. Im FS sind keinerlei Einträge vorhanden, die mir irgendwie helfen könnten. Sollten die Pumpen eine Macke haben,

wird es sicher nicht ganz einfach, dies zu prüfen. Habe gerade 230km auf der Autobahn ohne jegliche Probleme hinter mir. Komische Sache! Neue Filter sind gestern bestellt, und sollten in den nächsten 2 Stunden hier bei mir eintrudeln. Dann schauen wir mal, wie es unter diesem Deckel der Filter ausschaut. Habe ja eine böse Vorahnung! 😞

Beitrag von „Scotty1“ vom 10. August 2016 um 14:36

Update: Filter kamen gerade und habe diese erstmal gewechselt. Ob meine Problemchen jetzt Geschichte sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Schön wäre es natürlich. Und wundern braucht man sich auf Grund des Zustandes der Filter eigentlich nicht, wenn diese ursächlich waren.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „dieseldriver“ vom 10. August 2016 um 18:14

[Zitat von Scotty1](#)

Update: Filter kamen gerade und habe diese erstmal gewechselt. Ob meine Problemchen jetzt Geschichte sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Schön wäre es natürlich. Und wundern braucht man sich auf Grund des Zustandes der Filter eigentlich nicht, wenn diese ursächlich waren.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Hallo Scotty1,

der Filterwechsel war definitiv schon überfällig. Berichte mal ob es was gebracht hat.

Gruß,
dieseldriver

Beitrag von „Tobi s.“ vom 27. Februar 2019 um 08:01

Hallo,habe bei meinem Vw Touareg V10 das problem das er mir einfach ausgegangen ist,nahdem ich dann hinten in den tank geschaut habe ist mir aufgefallen das der linke randvoll war und der rechte komplett leer.Habe daraufhin die kraftstoffpumpen mit vcds angesteuert, aber nur die rechte hatte reagiert.Also beide pumpen neu rein ,hat nur leider nichts gebracht er steuert nur die rechte an was kann das problem sein das die linke Vorförderpumpe nicht anspringt?Bin mit meinem latein am Ende .

Lg Tobi

Beitrag von „ChrisofBelair“ vom 27. Februar 2019 um 22:17

Hi,

Hast du mal gemessen, ob das Signal an der Pumpe ankommt wenn du Sie mit VCDS ansteuerst?

Grüße

Beitrag von „Tobi s.“ vom 28. Februar 2019 um 07:45

Guten Morgen, wie Messe ich das am besten? Wäre dankbar für jede Hilfe.

Lg Tobi

Beitrag von „ChrisofBelair“ vom 28. Februar 2019 um 09:21

Ok, also wenn du das noch nie gemacht hast würde ich dir folgendes empfehlen:

Nimm die alte Pumpe die funktioniert hat, die du ausgebaut hast und stecke einfach den Stecker von der Pumpe an die verbaut ist aber nicht funktioniert. Dann weißt du ob sie

angesteuert wird wenn du sie aktivierst.

Grüße

Beitrag von „Tobi s.“ vom 28. Februar 2019 um 09:42

Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich schon probiert es wird nur die rechte angesteuert die linke überhaupt nicht egal ob neue oder alte Pumpe. Es liegt auch nur an der rechten Pumpe Strom an, an der linken gar nichts leider 😔

Beitrag von „ChrisofBelair“ vom 28. Februar 2019 um 13:39

Dann würde mir noch einfallen die Sicherung zu prüfen und ob eventuell ein Relais defekt ist. Ob für die Förderpumpe ein Relais vorhanden ist und wo das finden wäre weiß ich leider nicht.

Beitrag von „Tobi s.“ vom 28. Februar 2019 um 14:27

Relais sind neu Sicherungen heile.

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 23. März 2019 um 12:20

Hallo Tobi

Hast Du denn das Problem beheben können?

Hast Du die Sicherungen nur einer Sichtprüfung unterzogen, oder hast Du sie auf Durchgang geprüft?

Oder vielleicht auch mal auf Verdacht einfach eine neue reingesteckt?

Evtl. solltest Du Dir einen Elektriker suchen, der mit ner entsprechenden Messung den Unterbruch finden kann.

Viel Erfolg!