

Wasser im Fußraum

Beitrag von „RJK“ vom 11. August 2016 um 20:59

Hallo,

ein Bekannter von mir hat in seinem ca. 1,5 Jahre alten Touareg Wasser im Beifahrerfußraum. Ich habe hier nur entsprechende Einträge beim T1 gefunden. Gibt es Erfahrungen beim T2? angeblich (Aussage des :)) sei das ein typisches Problem beim Panoramadach.

Vielen Dank im Voraus für Eure Einschätzung / Erfahrung

Gruß

Rimbart

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 11. August 2016 um 21:15

Hallo Rimbart,

Meine Vermutung wäre das der Ablauf der Klimaanlage verstopft ist.

Das kondensierte Wasser läuft dann nicht mehr ab und das Wasser geht unkontrolliert in den Fußraum

Gruß

Karl Heinz

Beitrag von „jmalter“ vom 12. August 2016 um 05:47

Hallo Rimbart,

ich kann Dir nur was zum T1 dazu sagen. Aber der T2 sollte auch einen Ablauf im Motorraum haben, der wahrscheinlich verstopft ist. Du kannst ja mal schauen ob der an der gleichen Stelle ist.

Motorhaube öffnen. Auf der Beifahrerseite an der Spritzwand ist ein Gumminippel ziemlich weit unten. Der sieht aus wie eine Plastikschraube. Hatte mich da auch getäuscht.

Wenn Du den mit zwei fingern zusammendrückst und ein bisschen reibst, sollte jede Menge

Schmodder und viel Wasser rauslaufen.
Probier es mal. Bei mir kam ca. 1-2 Liter raus

Gruß

Jörg