

Touareg in der Waschanlage

Beitrag von „powermanager“ vom 23. August 2016 um 14:53

Hallo,

mir ist heute bei meinem T2 in der Waschanlage aufgefallen, dass durch die Form der Karosserie in Waschanlage die senkrechten Bürsten unten an den Türen eng anliegen aber dann oben die Holme oberhalb der Türen fast nicht mehr berühren.

Da bleibt mir wohl zukünftig doch nur die Handwäsche 😊

Grüße

Beitrag von „Thotti“ vom 23. August 2016 um 15:24

[Zitat von powermanager](#)

Da bleibt mir wohl zukünftig doch nur die Handwäsche

...oder eine vernünftige Waschstrasse....

Ich habe damit z.B. bei Mr.Wash oder meiner Stamm-Wasche überhaupt keine Probleme. Da stellen sich die senkrechten Bürsten schräg....

Beitrag von „Meister W.“ vom 24. August 2016 um 07:02

...eine ideale Waschstrasse wird's nicht geben, irgendwo wird immer was übrig bleiben, wo die Bürsten nicht rankommen. Selbst bei Handwäsche braucht man schon für's Dach einen Tritt, und ich bin kein Hobbit

Sende Grüße

Wolfgang

Beitrag von „powermanager“ vom 24. August 2016 um 09:39

Oder man fährt den Touareg mit der Luftfederung in den Hobbit- ähhh... Lademodus nach unten. Dann klappts auch ohne Leiter 😄

Beitrag von „betonmass“ vom 31. August 2016 um 15:26

Hallo, betreibe selber eine Waschanlage. Ja der Touareg ist schwierig aber bei einer gut eingestellten Anlage mit richtigen Bürstenmaterial klappts fast perfekt!

Die Problematik mit den Seitenbürsten betrifft viele Fahrzeuge! Das hat mit der Bürste und der Einstellung zu tun.

Und achtet auf die Durchfahrtsbreite!!