

# Fehler im Klimabedienteil hinten

**Beitrag von „Joebar“ vom 31. August 2016 um 11:29**

Hallo,

ich habe einen statischen Fehler im Klimabedienteil hinten "keine Grundeinstellung" Fehlercode B201000 (94) kann mir jemand sagen wie ich den weg bekomme oder warum der auftritt, an sich funtioniert alles.

Gruss

Gerd