

# Reparatur Stellglied für Lenksäulenverriegelung Fehlercode 00288

**Beitrag von „mtnq73“ vom 4. September 2016 um 21:40**

Hallo.

HAbe ein kleines Problem mit meinem Touareg, V10 von 2006. ( mit Kessy)

Vor kuzem startetet der Wagen nicht mehr, obwohl Radio und so weiter funktionierten.

Nach ein paar Versuchen startete der Wagen doch. Ein paar Tage darauf habe ich dann das selbe Problem gehabt.

Fehlerspeiche mit VCDS ausgelesen, und er zeigte mir " Stellglied für Lenksäulenverriegelung" an. ( erster Scan bevor die Fehler gelöscht wurden, aber der Fehlercode 00288 bleibt bestehen)

Habe schon ein paar Sachen bei anderen Modellen über diesen Fehler gelesen aber noch nichts bei einem Touareg.

Ich gehe davon aus dass das nicht starten des Fhz mit diesem Fehler zu tun hat, oder irre ich mich da.

Weiss jemand ob es dafür eine Möglichkeit gibt das zu reparieren, resp. gibt es einen Reparaturkit oder muss ich zu VW gehen?

Danke im voraus.

---

**Beitrag von „Thotti“ vom 5. September 2016 um 07:43**

Da stehen doch noch 2 Fehler drin:

"00184 - Ansteuerung für Taster Motorstart/-stop 008 - unplausibles Signal"

und

"00184 - Ansteuerung für Taster Motorstart/-stop 008 - unplausibles Signal"

Ich vermute, es liegt eher am Schlüssel (Wegfahrsperr). Eventuell Batterien leer oder ein Wackler?

Für mich wäre der logische Ablauf:

Schlüssel in Reichweite - Steuergeräte werden wach - Druck auf Starttaste - Lenkradschloß wird freigegeben, Motor wird gestartet

Wenn nun das Signal des Schlüssels nicht ganz sauber rüberkommt?

....Hmm....aber dann sollte ja eigentlich auch das Radio nicht anspringen....

Aber vielleicht hilft es, hier die Suche zu starten.

---

## **Beitrag von „mtnq73“ vom 17. September 2016 um 19:36**

Hey.

Also bevor ich die batterie des funkschlüssels gewechselt habe, ging das Fhz wieder nicht an.

Nur Radio, Licht usw.. funktionierten.

Im Display tat sich überhaupt nichts.

Habe es mit beiden Funkschlüsseln versucht, aber es war das gleiche Resultat.

Habe dann den minus Kabel der Batterie getrennt, 10 Minuten gewartet und der Wagen sprang wieder an.

Habe danach ebenfalls die Batterien beider Funkschlüssel gewechselt.

Im Fehlerspeicher war nichts mehr eingetragen betreffend Wegfahrsperr.

Werde mal abwarten ob der Fehler wieder auftritt.

Oder hat noch jemand eine Ahnung,was das Problem sein könnte, da das Fahrzeug nur wieder angeht nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe.

Danke