

# Alle drei Klimaleitungen zeitgleich defekt?

**Beitrag von „Wayne“ vom 18. September 2016 um 21:31**

Seid begrüßt!

Ich hatte vor kurzem das Problem, das meine Klima nicht beim Dicken (TII, V6 TDI, 2007) nicht mehr kalte Luft geblasen hat, im Sommer verständlicherweise im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich uncool 😊

So, nun war ich beim Freundlichen... Nach zwei Tagen in der Werkstatt teilte man mir mit, das wahrscheinlich die Klimaleitung durchkorridiert ist... Dass das Material hier ziemlich mies ist, muss ich ja keinem erzählen.

Was mir dann aber die Socken ausgezogen hat, war die Aussage der Werkstatt, das ALLE Klimaleitungen durchkorridiert gewesen sind und diese komplett erneuert wurden. Die Rechnung ist dementsprechend nicht gerade erfreulich.

Nun meine Frage an euch: wie wahrscheinlich ist es, das innerhalb kurzer Zeit alle Leitungen den Geist aufgeben? Schließlich ging die Klima ja optimal zuvor, wäre ja schon aufgefallen wenn eine schon vorher defekt gewesen wäre...

Ich fühle mich hier etwas über den Tisch gezogen, vielleicht hat ja jemand etwas mehr Erfahrung um mich zu beruhigen oder vielleicht auch einen Tipp zu geben wie man sich hier evtl. wehren kann...

Es grüßt der Wayne

---

**Beitrag von „arthus1“ vom 19. September 2016 um 11:26**

Möglich ist alles, aber glauben muss man(n) trotzdem nicht alles.

Ich würde mir auf jedenfall die alten Teile zeigen lassen.

Darf ich fragen was der Spass so gekostet hat?

Gruß Arthus

---

**Beitrag von „Wayne“ vom 19. September 2016 um 11:56**

Hallo Arthus,

Danke erstmal für deine Antwort!

Da fängt es ja schon an: von der Werkstatt wurden Fotos von der hinteren Leitung gemacht, das war es auch schon. Der "Serviceberater" meinte am ersten Tag, dass "es erfahrungsgemäß eine der beiden vorderen Leitungen sein muss und er diese einfach tauscht". Daraufhin meinte ich, ob es nicht Sinn mache, erstmal zu schauen welche Leitung es genau ist und diese dann zu tauschen. Die Antwort war lediglich "wir wissen schon was wir machen".

Zwei Tage später bekam ich dann einen Anruf, das beim Befüllen der Klima festgestellt wurde, das die hintere "auch" undicht ist, als Beweis wurden Fotos von dieser gemacht. In meinen laienhaften Verständnis mehr als fragwürdiges Vorgehen. Also wieder einen Tag auf die Teile gewartet, das erneute Auseinanderbauen des Dicken wurde mir natürlich auch in Rechnung gestellt.... 1,5t kostet der Spaß übrigens...

---

### **Beitrag von „arthus1“ vom 19. September 2016 um 20:06**

Hammer,

da bin ich froh das ich eine kleine super Werkstatt habe wo ich meinen "kleinen" hinbringen.

Wenn da was ist zeigen die mir das Problem und von den Preisen her ist auch alles gut.

Gruß Arthus