

# Heckklappe beim TII einstellen - Spaltmaße

Beitrag von „V6 Fanatics“ vom 18. September 2016 um 22:59

Hallo,

bei meinem Touareg 7P MJ 2011 wurde die Heckklappe getauscht, aber irgendwie stimmen die Spaltmaße nicht.

Die Werkstatt sagt es kann nicht genauer eingestellt werden, da die Langlöcher am Scharnier schon am Anschlag sind. Und VW vorgibt, dass nur am Scharnier verstellt wird.

Müssen in so einem Fall die Schraubverbindungen am Fahrzeughimmel gelöst werden oder muss ich damit leben.

Die Heckklappe ist links 2mm tiefer als rechts und auch rechts näher an der äußeren Rückleuchte, als links.

Vor dem Heckklappentausch sahen die Spaltmaße gut aus.