

Ölfeuchte im linken vorderen Radhaus

Beitrag von „mantimej“ vom 19. Oktober 2016 um 07:56

Hallo liebe Touareg-Freunde,

als ich vor ein paar Tagen die linke vordere Radhausverkleidung ausbaute um die Teilenummer der Standheizung abzulesen, sah ich dass der vordere Bereich des Radhauses sehr överschmiert ist.

Es scheint von einem T-Stück zu kommen, zumindest hängt dort ein Öltropfen.

Kann mir jemand sagen, um was für eine Ölleitung es sich handelt, sprich zu welchem Aggregat sie gehört?

Ich würde das Thema am WE mit angehen, wenn ich die Standheizung wechsele und sowieso die Radhausschale demontieren muss.

Radhaus vorne links - in Fahrtrichtung fotografiert:

[IMG_1839.jpg](#)

Detail:

[IMG_1841.jpg](#)

Vielen Dank und beste Grüße

Markus

Beitrag von „a2baska“ vom 3. April 2017 um 15:32

Das Problem hat mein Touareg auch, exakt das gleiche Bild!

Irgend ein Verdacht oder Lösung gefunden?

gruß

a2baska

[Zitat von mantimej](#)

Hallo liebe Touareg-Freunde,

als ich vor ein paar Tagen die linke vordere Radhausverkleidung ausbaute um die Teilenummer der Standheizung abzulesen, sah ich dass der vordere Bereich des Radhauses sehr ölverschmiert ist.

Es scheint von einem T-Stück zu kommen, zumindest hängt dort ein Öltropfen.

Kann mir jemand sagen, um was für eine Ölleitung es sich handelt, sprich zu welchem Aggregat sie gehört?

Ich würde das Thema am WE mit angehen, wenn ich die Standheizung wechsele und sowieso die Radhausschale demontieren muss.

Radhaus vorne links - in Fahrtrichtung fotografiert:

[IMG_1839.jpg](#)

Detail:

[IMG_1841.jpg](#)

Vielen Dank und beste Grüße

Markus

Alles anzeigen

Beitrag von „mantime1“ vom 3. April 2017 um 18:09

Hallo a2baska,

ich hatte den Bereich umfangreich sauber gemacht und wollte später nochmal schauen, ob ich sehen kann wo es herkommt.

Habe ich aber noch nicht getan - mal schauen wann ich Zeit dafür finde...

Schreibe hier nochmal, wenn ich das getan habe:D

Gruß Markus