

## **Abblendlicht - beide Seiten hintereinander plötzlich tot ....**

**Beitrag von „sound-around“ vom 21. Oktober 2016 um 17:42**

Hallo,

heute kam in der Stadt die Fehlermeldung "Beleuchtung überprüfen" - also machte ich mich auf die "Suche" und stellte fest - linke Seite Abblendlicht (D1S) tot.

Dann habe ich den Lichtschalter ausgeschaltet und wieder ein, es brannte nur das Abblendlicht rechts und auf einmal .... - rechts auch tot.

Ich denke, das gibt es doch nicht - beide Seiten tot - Zündung aus - Zündung an - beide Seiten tot.

Vielleicht weiss jemand, was das Problem ist.

Freue mich auf Info.

Mike

---

**Beitrag von „fetter-diesel“ vom 21. Oktober 2016 um 21:33**

Steuergerät Auslesen?

---

**Beitrag von „sound-around“ vom 21. Oktober 2016 um 21:58**

... habe ich schon ausgelesen, da steht Abblendlicht Kurzschluss nach Plus.

Mike

---

**Beitrag von „fetter-diesel“ vom 22. Oktober 2016 um 06:14**

OK

Dann das Steuergerät raus die leitung zum scheinwerfer gegen masse messen

Ach ja die Sicherungen checken

Das gleiche hatte ich beim Standlicht da war es das Steuergerät

---

### **Beitrag von „sound-around“ vom 22. Oktober 2016 um 07:35**

... wo ist das verbaut?

---

### **Beitrag von „fetter-diesel“ vom 22. Oktober 2016 um 09:57**

Unter dem Armaturenbrett linke Seite am mitteltunnel

Das ist ein Relais bord mit zwei Steuergeräten das rechte ist Kessy und das linke ist das Bordnetzsteuergerät zumindest bei meinem V10

---

### **Beitrag von „sound-around“ vom 25. Oktober 2016 um 22:47**

Hi,

ich war ein paar Tage im Kurzurlaub.

Hast Du die Sicherungsnummern für Abblendlicht, denn lt. meinem Plan sind Fern- und Abblendlicht eine Sicherung und Fernlicht funktioniert - das wollte ich dann als erstes prüfen.

Danach geht es dann weiter mit dem Steuergerät, würde mich über Sicherungsinfo freuen.

Mike

---

### **Beitrag von „fetter-diesel“ vom 26. Oktober 2016 um 12:16**

Da beitrage 18 <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ght=sicherungen>

---

### **Beitrag von „sound-around“ vom 26. Oktober 2016 um 12:26**

... so, da bin ich wieder ...

PIN's durchgeprüft - alles o.k.

... dann beide D1S gewechselt, rechts war danach alles in Ordnung.

Auf der linken Seite leuchtet das Abblendlicht, dann ist es wieder aus (ich mache gar nichts), dann ist es wieder eine Zeit an und das wiederholt sich.

mmmh - Xenon Steuergerät defekt, Kabel vom Xenon Steuergerät zur D1S defekt ???

Wie gehe ich jetzt am besten vor - will ja auch nicht auf Verdacht alles kaufen.

Gruss

Mike

---

### **Beitrag von „sound-around“ vom 26. Oktober 2016 um 13:07**

Nachtrag: Habe nun den Stecker von der Scheinwerferhalterung gelöst und direkt auf den Scheinwerfer (ohne Dichtung zwecks besserem Kontakt) gesteckt - Fazit: Xenon geht sporadisch an und aus.

Gruss

Mike