

Automatikwählhebel blockiert

Beitrag von „Volkswagen“ vom 26. November 2016 um 18:48

Moin aus Hamburg

Hatte letzte Woche bei meinem Treg 3,0 TDI Bj. 2008 das Problem, daß sich nach kurzer Fahrt der Wählhebel nicht mehr in Position R bzw. P bewegen ließ. Hat jemand von Euch dieses Problem schon Mal gehabt und was könnte die Ursache dafür sein?

Bedanke mich schonmal für Eure Antworten

Gruß Jörg

Beitrag von „mark1“ vom 16. Dezember 2016 um 13:46

z.B. Bremslichtschalter defekt

Gruß

Mark